



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO No. 0007201000

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 41615000

Tránsito Departamental Huila.

2. GRAVEDAD
CON MUERTOS ☒ CON HERIDOS ☐ SOLO DAÑOS ☐

3.1 LOCALIDAD O COMUNA Vereda Orendal

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS.

4.506 Via Neiva-castilla Km 20+100mts
CÓDIGO DE RUTA VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

Lat. 03 32 46 Long. 75 16 16

4. FECHA Y HORA

10/10/2021 16:45

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA

10/10/2021 16:45

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☒ CAÍDA OCUPANTE ☐ 4ATROPELLO ☐ INCENDIO ☐ 5VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☐ 6

5.1. CHOQUE CON

VEHICULO ☒TREN ☐ 2SEMIOVIENTE ☐ 3OBJETO FIJO ☐ 4

5.2. OBJETO FIJO

MURO ☐ 1POSTE ☐ 2ÁRBOL ☐ 3BARANDA ☐ 45.3. SEMÁFORO ☐ 5INMUEBLE ☐ 6HIDRANTE ☐ 7VALLA, SEÑAL ☐ 8

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA

RURAL ☐ RESIDENCIAL ☐ ESCOLAR ☐ DEPORTIVA ☐NACIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ TURÍSTICA ☐ PRIVADA ☐DEPARTAMENTAL ☐ COMERCIAL ☐ MILITAR ☐ HOSPITALARIA ☐MUNICIPAL ☐ URBANA ☐

6.2. SECTOR

6.3. ZONA

6.4. DISEÑO

GLORIETA ☐ PASO A NIVEL ☐ PASO ELEVADO ☐ PUENTE ☐INTERSECCIÓN ☐ PONTÓN ☐ PASO INFERIOR ☐ TRAMO DE VÍA ☒LOTE O PREDIO ☐ CICLO RUTA ☐ PEATONAL ☐ TÚNEL ☐

6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA

GRANIZO ☐ VIENTO ☐LLUVIA ☐ NORMAL ☒NEBLA ☐

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1. GEOMÉTRICAS

A. RECTA ☐CURVA ☐B. PLANO ☐PENDIENTE ☐C. BAHÍA DE EST. CON ANOEN ☐CON BERMA ☐

7.2. UTILIZACIÓN

UN SENTIDO ☐DOBLE SENTIDO ☐REVERSIBLE ☐CONTRAFLUJO ☐CICLOVÍA ☐

7.3. CALZADAS

VÍA ☐DOS ☐TRES O MÁS ☐VÍA ☐DOS ☐TRES O MÁS ☐VARIABLE ☐

7.4. SUPERFICIE DE RODADURA

ASFALTO ☐AFIRMADO ☐ADQUIN ☐EMPEDRADO ☐CONCRETO ☐TIERRA ☐OTRO ☐

7.5. ESTADO

BUENO ☐CON HUECOS ☐DERUMBES ☐EN REPARACIÓN ☐HUNDIMIENTO ☐HUNDIDA ☐PARCIADA ☐RIZADA ☐FISURADA ☐

7.6. CONDICIONES

ACEITE ☐HÚMEDA ☐LODO ☐ALCANTARILLA DESTAPADA ☐

7.7. CONTROL DE TRÁNSITO

A. AGENTE DE TRÁNSITO

B. SEMÁFORO

OPERANDO ☐INTERMITENTE ☐CON DAÑOS ☐APAGADO ☐OCULTO ☐

C. SEÑALES VERTICALES

PARE ☐CEDA EL PASO ☐NO GIRE ☐SENTIDO VIAL ☐NO ADELANTAR ☐VELOCIDAD MÁXIMA ☐OTRA ☐NINGUNA ☐

7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

A. CON

BUENA ☐MALA ☐

B. SIN

7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO

A. AGENTE DE TRÁNSITO

B. SEMÁFORO

OPERANDO ☐INTERMITENTE ☐CON DAÑOS ☐APAGADO ☐OCULTO ☐

C. SEÑALES VERTICALES

PARE ☐CEDA EL PASO ☐NO GIRE ☐SENTIDO VIAL ☐NO ADELANTAR ☐VELOCIDAD MÁXIMA ☐OTRA ☐NINGUNA ☐

D. SEÑALES HORIZONTALES

ZONA PEATONAL ☐LÍNEA DE PARE ☐LÍNEA CENTRAL AMARILLA ☐CONTINUA ☐SEGMENTADA ☐LÍNEA DE CARRIL BLANCA ☐CONTINUA ☐SEGMENTADA ☐LÍNEA DE BORDE BLANCA ☐LÍNEA DE BORDE AMARILLA ☐LÍNEA ANTIBLOQUEO ☐FLECHAS ☐LEYENDAS ☐SÍMBOLOS ☐OTRA ☐

E. REDUCTOR DE VELOCIDAD

BANDAS SONORAS ☐RESALTO ☐MÓVIL ☐FLO ☐SONORIZADOR ☐ESTOPEROL ☐OTRO ☐

F. DELINEADOR DE PISO

TACHA ☐ESTOPEROS ☐TACHONES ☐BOYAS ☐BORDILLOS ☐TUBULAR ☐BARRERAS PLÁSTICAS ☐FITOS TUBULARES ☐CONOS ☐OTRO ☐

7.10. VISIBILIDAD

A. NORMAL ☐

B. DISMINUIDA POR

CASSETAS ☐CONSTRUCCIÓN ☐VALLAS ☐ÁRBOL/VEGETACIÓN ☐VEHICULO ESTACIONADO ☐ENCANILAMIENTO ☐POSTE ☐OTROS ☐

B. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

VEHÍCULO 1

B.1 CONDUCTOR APELLIDOS Y NOMBRES

Aldana Mosquera Wilber yoraldo

DOC.

IDENTIFICACIÓN No.

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

GRAVEDAD

DÍA

MES

AÑO

MUERTO ☐HERIDO ☒

DIRECCIÓN DE DOMICILIO

Vereda San Jorge.

CIUDAD

Neiva.

TELÉFONO

3133080538

SE PRACTICÓ EXAMEN

SI ☐ NO ☐

AUTORIZÓ

EMBRIAGUEZ

GRADO

S. PSICOACTIVAS

POS ☐ NEG ☐SI ☐ NO ☐

PORTA LICENCIA: LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.

10866880

CATEGORÍA

RESTRICCIÓN

EXP ☐ VEN ☒

CÓDIGO DE TRÁNSITO

DÍA

MES

AÑO

41615000

CHALECO

CASCO

CINTURÓN

SI ☐ NO ☐SI ☐ NO ☐SI ☐ NO ☐

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN

Clínica U205

DESCRIPCIÓN DE LESIONES

Fractura en pierna izquierda con exposición de hueso,

Fractura de pierna a nivel de tobillo Derecho

B.2 VEHÍCULO

PLACA

PLACA REMOLQUE/SEMI

NACIONALIDAD

MARCA

LÍNEA

COLOR

MODELO

CARROCERÍA

TON.

PASAJEROS

LICENCIA DE TRANS. No.

2. 10021601410

EMPRESA

MATRICULADO EN:

INMOVILIZADO EN:

TARJETA DE REGISTRO No.

NIT.

A DISPOSICIÓN DE:

REV. TEC. MEC. ☒ NO ☐ No. 152355474

CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE

01

PORTA SOAT

PÓLIZA No.

ASEGURADORA

VENCIMIENTO

DÍA

MES

AÑO

09/07/2022

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SI ☐ NO ☒

VENCIMIENTO

PORTA SEG. RESR EXTRA CONTRACTUAL

SI ☐ NO ☒

VENCIMIENTO

DÍA

MES

AÑO

09/07/2022

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR

SI ☒ NO ☐

APELLIDOS Y NOMBRES

Fernando Quintero Arciniegas

DOC.

IDENTIFICACIÓN No.

CC 83169279

B.3. CLASE VEHÍCULO

AUTOMÓVIL ☐BUS ☐BUSETA ☐CAMIÓN ☐CAMIONETA ☐CAMPERO ☐MICROBÚS ☐TRACTOCAMIÓN ☐VOLQUETA ☐MOTOCICLETA ☒M. AGRÍCOLA ☐M. INDUSTRIAL ☐BICICLETA ☐MOTOCARRO ☐MOTOTRICICLO ☐TRACCIÓN ANIMAL ☐MOTOCICLO ☐CUATRIMOTO ☐REMOLQUE ☐SEMI-REMOLQUE ☐

B.4. CLASE SERVICIO

OFICIAL ☐PÚBLICO ☐PARTICULAR ☐DIPLOMÁTICO ☐

B.5. MODALIDAD DE TRANS.

MIXTO ☐CARGA ☐EXTRADIMENSIONADA ☐EXTRAPESADA ☐MERCANCÍA PELIGROSA ☐

CLASE DE MERCANCÍA

PASAJEROS

COLECTIVO ☐INDIVIDUAL ☐MASIVO ☐ESPECIAL TURISMO ☐ESPECIAL ESCOLAR ☐ESPECIAL ASALARIADO ☐ESPECIAL OCASIONAL ☐

B.6. RADIO DE ACCIÓN

NACIONAL ☐MUNICIPAL ☐

B.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO

Desalogo de su llanta trasera, doblamiento de su chasis lado izquierdo rotura de sus tapas y destrucción de su lado izquierdo, desalogo de su luz optica de lantera.

B.7. FALLAS EN:

FRENOS ☐DIRECCIÓN ☐

LUCES <

[illegible]



FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

1

	VIA 1	VIA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		