

INFORME ASISTENCIA EN SITIO

Informe Parcial ☐ Informe Final ☐

DATOS ASEGURADO		
Incidente N.º ctm 124284210	Placa UCQ887	Fecha Siniestro 9/9/24
Nombre Asegurado Empresa de transporte masivo etm		Numero Identificación 900107783
Correo Electrónico info@etm-cai.com		Teléfono(s) 602
Ciudad Cali	Dirección Siniestro TV 103 con dg 260	

CONDUCTOR VEHICULO ASEGURADO		
Mismo Asegurado SI ☐ NO ☒	Nombre Conductor - Jefferson Ayala Lopez	
	Cédula - 1019080738	
Correo Electrónico Jeffrey-ai4@gmail.com	Teléfono(s) - 3135475440	

TIPO DE ASISTENCIA			
Asistencia Telefónica ☐	En sitio por Choque Simple ☐	En sitio por Lesiones Personales ☒	En sitio por Homicidio ☐
Comentarios - Descripción Hechos Siniestro: X en Ruta AUUB. destino a terminal Aguablanca en ct-103 DG 260. extinta. que se encontraba en la base del bus se suelta al abrir puertas para el descenso de pasajeros y cae sobre un usuario el bardo. y le pega a la cabeza.			

OTROS VEHICULOS INVOLUCRADOS - DATOS DE LA SUBROGACION			
Vehículo (1) - Placa USUARIO	Conductor JOHAN OBREGON AVOLLO	Teléfono(s) 3202032474	
Vehículo (2) - Placa	Conductor	Teléfono(s) L'ANGELICA	
Cédula			
Concepto de Responsabilidad: Preliminar Responsabilidad obregon por falla mecánica Caida de objeto (Extinta) intervino tránsito según IPF vehículo no fue inmovilizado.			
Posibilidad de Recobro SI ☐ No ☒ Pendiente			

ASEGURADO / CONDUCTOR

Firma
C.C. No. 1019080738

ABOGADO

JUAN JOSÉ ROJAS
Firma
C.C. No. 1144108808



HAZ ABOGADOS

"SOLUCIONES JURIDICAS MUCHAS, NINGUNA TAN COMPLETA"

EVALUACION DE SERVICIO

FECHA: 9/9/24

NOMBRE DEL ABOGADO: JUAN JOSÉ ROJAS

PLACA: VC0887

TIEMPO DE LLEGADA DEL ABOGADO:

- SUPERO MIS EXPECTATIVAS ☒
- CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐
- NO CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐

LA CORDIALIDAD, AMABILIDAD Y ATENCION DEL ABOGADO:

- SUPERO MIS EXPECTATIVAS ☒
- CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐
- NO CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐

PRESENTACION PERSONAL, COMUNICACIÓN CORPORAL Y LENGUAJE DEL ABOGADO:

- SUPERO MIS EXPECTATIVAS ☒
- CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐
- NO CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐

CONOCIMIENTO Y ASESORIA TECNICO-JURIDICA DEL ABOGADO:

- SUPERO MIS EXPECTATIVAS ☒
- CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐
- NO CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐

EL ABOGADO LE EXPLICO SOBRE SU DEDUCIBLE:

- SI ☒
- NO ☐

EL ABOGADO LE EXPLICO EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE AUDIENCIA DE CONCILIACION:

- SI ☒
- NO ☐

LE QUEDO CLARO DICHO TRÁMITE:

- SI ☒
- NO ☐

EL ABOGADO LE EXPLICO EL INFORME DE ACCIDENTE DE TRANSITO, FUE CLARO:

- SI ☒
- NO ☐

EL ABOGADO LE EXPLICO CADA UNO DE LOS ACUERDOS:

- SI ☒
- NO ☐

OBSERVACIONES

Firma del Conductor

JUAN JOSÉ ROJAS

FIRMA DEL ABOGADO

15:47

4G 57

< 15



Darwin Vanegas ETM



Llamada perdida

Tocar para volver a llamar 13:44



Llamada

Sin respuesta 13:45



Llamada

46 s 13:45

Jeferson Ayala

[3135475440](tel:3135475440) 13:46

Bueno jeñor 13:49 ✓✓

Ya estás por allí doc 14:28



Llamada

31 s 14:29



Llamada

28 s 14:30





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10002310628

PLACA

VCQ887

MARCA

AGRALE

LÍNEA

MA 8.5 TCA

MODELO

2008

CILINDRADA CC

4.300

COLOR

VERDE

SERVICIO

PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO

BUS

TIPO CARROCERÍA

CERRADA

COMBUSTIBLE

DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ

48

NÚMERO DE MOTOR

E1T144531

REG

N

VIN

NÚMERO DE SERIE

9CNC03CR48B003442

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

9CNC03CR48B003442

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO ETM S

IDENTIFICACIÓN

NIT 9001007785



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1019080738

NOMBRE

YEFERSON ESSTID AYALA LOPEZ

FECHA DE NACIMIENTO

12-03-1993

SANGRE RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

26-07-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TToYTTE MCPAL PRADERA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.019.080.738

AYALA LOPEZ

APELLIDOS

YEFERSON ESSTID

NOMBRES

FIRMA



RESTRICCIÓN MOVIMIENTO

BLINDAJE *****

POTENCIA HP 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E FECHA IMPORT.

PUERTAS

13496010681247

I 05/02/2008

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

**PRENDA - BANCO COLPATRIA MULTIBANCA
COLPATRIA S.A. Y OTRA(S)**

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTO.

FECHA VENCIMIENTO

25/02/2009

27/05/2016

ORGANISMO DE TRÁNSITO


STRIA MCPAL TTO CALI



LT02003976180

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	01-06-2033	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	26-07-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	26-07-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC03006557485

Servicios Integrales 60947.2.0-13 03/2



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-MAR-1993

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

01-ABR-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Signature]

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-1500150-01289791-M-1019080738-20220412

0078687336A 2

8504173882

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO **1.108.567.862**

OBREGON ARROYO

APELLIDOS

JHOAN

NOMBRES

Jhoan

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **17-NOV-2010**

CALI
(VALLE)


LUGAR DE NACIMIENTO

17-NOV-2028

FECHA DE VENCIMIENTO

12-DIC-2017 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



O+

M

G S RH

SEXO

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS BALBUENA VARGAS

INDICE DERECHO



P-3100150-00985421-M-1108567862-20180308

0059865907A 1

2794746123



248° W
Altitud:1005.4m
Velocidad:0.0km/h
9 sept 2024 14:33:31
Abg JUAN JOSÉ ROJAS
3.41447271N 76.5375544W
Cl. 10 #46-20, Cali, Valle del Cauca, Colombia



254° W
Altitud: 1003.5m
Velocidad: 0.7km/h
9 sept 2024 14:33:36
Abg JUAN JOSÉ ROJAS
3.41447431N 76.53754352W
Cl. 10 #46-20, Cali, Valle del Cauca, Colombia



212° SW
Altitud: 996.9m
Velocidad: 0.0km/h
9 sept 2024 14:33:49
Abg JUAN JOSÉ ROJAS
3.41456882N 76.5375613W
Cl. 10 #46-20, Cali, Valle del Cauca, Colombia





182° S

Altitud:997.5m

Velocidad:0.0km/h

9 sept 2024 14:36:30

Abg JUAN JOSÉ ROJAS

3.41452697N 76.53756255W

Cl. 10 #46-20, Cali, Valle del Cauca, Colombia



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

No. A00 1633438



1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 7 6 0 0 1 0 0 0

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI

2. GRAVEDAD
CON MUERTOS ☐ CON HERIDOS ☒ SOLO DAÑOS ☐



3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO DE RUTA 103 con Diagonal 26 y 26 21. Lat. 4° 26' 21" Long. 76° 21'

4. FECHA Y HORA

09/09/2021 13:10
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
09/09/2021 14:00
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☐ CAÍDA OCUPANTE ☐
ATROPELLO ☐ INCENDIO ☐
VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☒

5.1. CHOQUE CON 5.2. OBJETO FIJO

VEHICULO ☐ MURO ☐ SEMÁFORO ☐ TARRIMA, CASETA ☐
TREN ☐ POSTE ☐ INMUEBLE ☐ VEHICULO ESTACIONADO ☐
SEMÓVITE ☐ ARBOL ☐ HIDRANTE ☐ OTRO ☐
OBJETO FIJO ☐ BARANDA ☐ VALLA SEÑAL ☐

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. AREA 6.2. SECTOR 6.3. ZONA 6.4. DISEÑO 6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA
RURAL ☐ RESIDENCIAL ☐ ESCOLAR ☐ DEPORTIVA ☐ GLORIETA ☐ PASO A NIVEL ☐ PASO ELEVADO ☐ PUENTE ☐ GRANIZO ☐ VIENTO ☐
NACIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ TURISTICA ☐ PRIVADA ☐ INTERSECCIÓN ☐ PONTÓN ☐ PASO INFERIOR ☐ TRAMO DE VIA ☐ LLUVIA ☐ NORMAL ☒
DEPARTAMENTAL ☐ COMERCIAL ☐ MILITAR ☐ HOSPITALARIA ☐ LOTE O PREDIO ☐ CICLO RUTA ☐ PEATONAL ☐ TUNEL ☐ NIEBLA ☐
MUNICIPAL ☐ URBANA ☐

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1. GEOMETRICAS 7.2. UTILIZACIÓN 7.3. CALZADAS 7.4. CARRILES 7.5. SUPERFICIE DE RODADURA 7.6. ESTADO 7.7. CONDICIONES 7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO 7.10. VISIBILIDAD
A. RECTA ☐ B. CURVA ☐ C. PENDIENTE ☐ D. BANDA DE EST. ☐ E. CON ANCHEN ☐ F. CON BERRIA ☐
UN SENTIDO ☐ DOBLE SENTIDO ☐ REVERSIBLE ☐ CONTRAFUJO ☐ CICLOVIA ☐
UNA ☐ DOS ☐ TRES O MAS ☐ VARIABLE ☐
UNO ☐ DOS ☐ TRES O MAS ☐ VARIABLE ☐
ASFALTO ☐ AFIRMADO ☐ ADOSADO ☐ EMPEDRADO ☐ CONCRETO ☐ TIERRA ☐ OTRO ☐
BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐
BUENA ☐ MALA ☐
A. AGENTE DE TRÁNSITO ☐ B. SEMÁFORO ☐ C. SEÑALES VERTICALES ☐ D. SEÑALES HORIZONTALES ☐ E. REDUCTOR DE VELOCIDAD ☐ F. DELINEADOR DE PISO ☐
OPERANDO ☐ INTERMITENTE ☐ CON DAÑOS ☐ APAGADO ☐ OCULTO ☐
PARA EL PASO ☐ NO GIRE ☐ SENTIDO VIAL ☐ NO ADELANTAR ☐ VELOCIDAD MÁXIMA ☐ OTRO ☐ NINGUNA ☐
ZONA PEATONAL ☐ LINEA DE PARE ☐ LINEA CENTRAL AMARILLA ☐ CONTINUA ☐ SEGMENTADA ☐ LINEA DE BORDE BLANCA ☐ LINEA DE BORDE AMARILLA ☐ LINEA ANTIBLOQUEO ☐ FLECHAS ☐ LEYENDAS ☐ SIMBOLOS ☐ OTRO ☐
BANDAS SONORAS ☐ RESALTO ☐ MÓVIL ☐ FIJO ☐ SONORIZADOR ☐ ESTOPEROL ☐ OTRO ☐
TACHA ☐ ESTOPEROL ☐ TACHONES ☐ BOYAS ☐ BORDILLOS ☐ TUBULAR ☐ BARRERAS PLÁSTICAS ☐ HITOS TUBULARES ☐ CONOS ☐ OTRO ☐
A. NORMAL ☐ B. DISMINUIDA POR ☐ C. CASSETAS ☐ CONSTRUCCIÓN ☐ VALLAS ☐ ARBOL/VEGETACIÓN ☐ VEHICULO ESTACIONADO ☐ ENCANDILAMIENTO ☐ POSTE ☐ OTROS ☐

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS

8.1. CONDUCTOR APELLIDOS Y NOMBRES DOC IDENTIFICACIÓN No. NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO SEXO GRAVEDAD
Ayala Lopez Jefferson CC 1019080738 1203/93 F MUERTO ☐ HERIDO ☐
DIRECCIÓN DE DOMICILIO CIUDAD TELEFONO SE PRACTICO EXAMEN SI ☐ NO ☐
Calle 118 # 28-62 Cali 5227800 NO POS ☐ NEG ☐ SI ☐
PORTA LICENCIA LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. CATEGORIA RESTRICCIÓN EXP ☐ VEN ☐ CÓDIGO DE TRANSITO CHALECO CASCO CINTURÓN
NO 1019080738 CC 260723 Tradera SI NO SI NO NO NO
HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LESIONES

8.2. VEHICULO PLACA PLACA REMOLQUE/SEM NACIONALIDAD MARCA LINEA COLOR MODELO CARROCERIA TON PASAJEROS LICENCIA DE TRANS. No.
VCQ887 COLOMBIANO Agrale MA Verde 08 48 10002310628
EMPRESA Emp. Tte Marino CALI INMOVILIZADO EN A DISPOSICIÓN DE Cmo 34 # 10 445 Agri.
NIT 9001007785 CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 16.
PORTA SOAT PÓLIZA No. ASEGURADORA VENCIMIENTO
NO 3208732200 Asa Copatru. 12/02/25
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL ☐ NO VENCIMIENTO PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL ☐ NO VENCIMIENTO

No. 1507124000959 Mupfr. 23/01/25 No. 1507124000959 Mupfr. 23/01/25
PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES DOC IDENTIFICACIÓN No.
Emp. Tte Marino N. 9001007785

8.3. CLASE VEHICULO 8.4. CLASE SERVICIO PASAJEROS 8.5. MODALIDAD DE TRANSPORTE 8.6. RADIO DE ACCIÓN 8.7. FALLAS EN: 8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO
AUTOMÓVIL ☐ M. AGRICOLA ☐ OFICIAL ☐ * COLECTIVO ☐
BUS ☐ M. INDUSTRIAL ☐ PÚBLICO ☐ * INDIVIDUAL ☐
BUSETA ☐ BICICLETA ☐ PARTICULAR ☐ * MASIVO ☐
CAMIÓN ☐ MOTOCARRO ☐ DIPLOMÁTICO ☐ * ESPECIAL TURISMO ☐
CAMIONETA ☐ MOTOTRICICLO ☐ MIXTO ☐ * ESPECIAL ESCOLAR ☐
CAMPERO ☐ TRACCIÓN ANIMAL ☐ CARGA ☐ * ESPECIAL ASALARIADO ☐
MICROBUS ☐ MOTOCICLO ☐ * ESPECIAL OCASIONAL ☐
TRACTOCAMIÓN ☐ CUATRIMOTO ☐ * EXTRADIMENSIONADA ☐
VOLQUETA ☐ REMOLQUE ☐ * EXTRAPESADA ☐
MOTOCICLETA ☐ SEMI-REMOLQUE ☐ * MERCANCIA PELIGROSA ☐
- CLASE DE MERCANCIA ☐

8.9. LUGAR DE IMPACTO FRONTAL ☐ LATERAL ☐ POSTERIOR ☐ INFERIOR ☐ SUPERIOR ☒ Otro
Diagrama de impacto: [Diagram showing impact on the front of the vehicle]

- 1ª COPIA -

cadena.09/10/2021.111

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO

HOJA 2

8. CONDUCTORES VEHICULOS Y PROPIETARIOS										VEHICULO 2	
8.1 CONDUCTOR			APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	GRAVEDAD	
								DÍA MES AÑO	M F	MUERTO HERIDO	
DIRECCIÓN DE DOMICILIO			CIUDAD		TELÉFONO		SE PRACTICÓ EXAMEN		SI	NO	
							AUTORIZO EMBRIAGUEZ		SI	NO	
PORTA LICENCIA			LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP	VEN	CÓDIGO DE TRANSITO	CHALECO CASCO CINTURÓN	
SI NO							DÍA MES AÑO			SI NO SI NO SI NO	
HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN			DESCRIPCIÓN DE LESIONES								
8.3 VEHICULO											
PLACA		PLACA REMOLQUE / SEMI		NACIONALIDAD	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON	PASAJEROS
				COLOMBIANO EXTRANJERO							LICENCIA DE TRANSITO No.
EMPRESA			MATRICULADO EN			INMOVILIZADO EN			TARJETA DE REGISTRO No.		
NIT						A DISPOSICIÓN DE					
REV TEC MEC. SI NO			CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE								
PORTA SOAT SI NO			POLIZA No.			ASEGURADORA			VENCIMIENTO		
									DÍA MES AÑO		
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI NO			VENCIMIENTO			PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL SI NO			VENCIMIENTO		
			DÍA MES AÑO						DÍA MES AÑO		
PROPIETARIO											
MISMO CONDUCTOR SI NO			APELLIDOS Y NOMBRES			DOC			IDENTIFICACIÓN No.		
8.3 CLASE VEHICULO				8.4 CLASE SERVICIO				PASAJEROS			
AUTOMOVIL ☐ M AGRICOLA ☐ M INDUSTRIAL ☐ BUS ☐ BICICLETA ☐ CAMION ☐ MOTOCARRO ☐ MOTOCICLO ☐ CAMIONETA ☐ MOTOCICLO ☐ CAMPERO ☐ TRACCION ANIMAL ☐ MICROBUS ☐ MOTOCICLO ☐ TRACTOCAMION ☐ CUATRIMOTO ☐ VOLQUETA ☐ REMOLQUE ☐ MOTOCICLETA ☐ SEMI-REMOLQUE ☐				8.5 MODALIDAD DE TRANSPORTE				8.6 RADIO DE ACCION			
				OFICIAL PUBLICO ☐ PARTICIPAR ☐ DIPLOMATICO ☐ MIXTO ☐ CARGA ☐ EXTRADIMENSIONADA ☐ EXTRAPESADA ☐ MERCANCIA PELIGROSA ☐ CLASE DE MERCANCIA ☐				* COLECTIVO ☐ * INDIVIDUAL ☐ * MASIVO ☐ * ESPECIAL TURISMO ☐ * ESPECIAL ESCOLAR ☐ * ESPECIAL ASALARIADO ☐ * ESPECIAL OCASIONAL ☐ NACIONAL ☐ MUNICIPAL ☐			
8.7 FALLAS EN: FRENOS ☐ DIRECCION ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSION ☐ OTRA ☐											
8.9 LUGAR DE IMPACTO											
FRONTAL ☐ LATERAL ☐ POSTERIOR ☐ Otro ☐											
9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTE O PEATONES No. 1											
APELLIDOS Y NOMBRES			DOC		IDENTIFICACIÓN No.		NACIONALIDAD		FECHA DE NACIMIENTO		SEXO
Obreyón Arroyo Jhoan			TI		1108567862		col		17/11/18		M F
DIRECCIÓN DE DOMICILIO			CIUDAD		TELÉFONO		SE PRACTICÓ EXAMEN		SI	NO	CINTURÓN
Troncos. 105 #28-67			Cal.		3202032474		AUTORIZO EMBRIAGUEZ		SI	NO	SI NO
HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN			DESCRIPCIÓN DE LESIONES		SE PRACTICÓ EXAMEN		SI	NO	GRADO	SI	NO
Clínica Colombia.			Politraumatismo no.		AUTORIZO EMBRIAGUEZ		SI	NO	GRADO	SI	NO
8.1 DETALLES DE LA VICTIMA											
CONDICIÓN											
PEATÓN ☐											
PASAJERO ☒											
ACOMPAÑANTE ☐											
CASCO ☐											
CHALECO ☐											
CINTURÓN ☐											
GRAVEDAD											
MUERTO ☐											
HERIDO ☒											
10. TOTAL VICTIMAS											
PEATÓN ☐ ACOMPAÑANTE ☐ PASAJERO ☒ CONDUCTOR ☐ TOTAL HERIDOS ☒ MUERTOS ☐											
11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO											
DEL CONDUCTOR			DEL VEHICULO			DEL PEATÓN			DE PASAJERO		
			001 217								
OTRA ☐			DE LA VÍA			DE PASAJERO					
12. TESTIGOS											
APELLIDOS Y NOMBRES			DOC		IDENTIFICACIÓN No.		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO		
APELLIDOS Y NOMBRES			DOC		IDENTIFICACIÓN No.		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO		
APELLIDOS Y NOMBRES			DOC		IDENTIFICACIÓN No.		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO		
13. OBSERVACIONES											
No asegurar de manera técnica con los elementos de seguridad el extintor de Incendios.											
14. ANEXOS											
ANEXO 1 Conductores, Vehículos ☐ ANEXO 2 Víctimas, Peatones o Pasajeros ☐ OTROS ANEXOS (FOTOS Y VIDEOS) ☐											
15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE											
GRADO		APELLIDOS Y NOMBRES		DOC		IDENTIFICACIÓN No.		PLACA		ENTIDAD	
3AO		Schuzer DA.		CC		16.760.938 312		501		SJS	
16. CORRESPONDIO											
NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN											
760016098167 2024, 828031											
Cts. Mupio Ent. U. receptora Año Consecutivo											

Firma de conductor víctima o testigo C.C.

Firma de conductor víctima o testigo C.C.

Firma de conductor víctima o testigo C.C.



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CALI

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRAFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO

No. A00 1633438



MinTransporte
Ministerio de Transporte

HOJA 3

El caso es reportado y conocido en el centro asistencial, Clinica Colombia

SP

SP

PUNTO DE REFERENCIA		P.R.
TABLA DE MEDIDAS		
IDENTIFICACION DEL PUNTO		
N°	"X" o "A"	"Y" o "B"
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

LONG. HUELLAS	
TIPO DE HUELLA	
N°	CM
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

METROS	
CM	
N°	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APellidos y Nombres	DOCE	IDENTIFICACION No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
340	Salazar. M.	17.	16.760.938	205	San	<i>SP</i>

16. CORRESPONDIO

NUMERO UNICO DE INVESTIGACION	Dia	Mes	Año	U. receptora	Año	Consecutivo
700010009	16	08	2016	82203		

Long.

Lat.

ESCALA:

PLANO:

VISTA:

RADIO VIA 1 VIA 2

PERALTE

PENDIENTE



VIGILADO
SUPERTRANSPORTE