



o. C-01584238

Barnes 139. 0.90 mts.
Barnes det. 1.70 mts.
Cunha det. 1.30 mts.

[illegible][illegible]

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

Long. 76° 51' 10"
Lat. 03° 51' 28"
ESCALA: Bosquejo
PLANO: 1 de 1
VISITA: Superior

B/tura

ACA	ENTIDAD
4946	PONAL

511115
Consecutiva

DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PL
cc	80.237768	02

Edad	Maridos	Días
76	109	600

15. DATOS DE QUIEN CON	GRUPO	APL
	SI	harrison

16. CORRESPONDIO
NUMERO UNICO DE INVESTIGAC

- ORIGINAL: AUTORIDAD COMPETENTE -



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO No. C-71584238

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 76109000
Secretaría de tránsito de Buenaventura

2. GRAVEDAD
CON MUERTOS ☐ CON HERIDOS ☒ SOLO DAÑOS ☐



La movilidad es de todos

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

4001 Buba - Buenaventura KM 31+00
CÓDIGO DE RUTA VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

Lat. 3° 51' 28"
Long. 76° 51' 10"

3.1 LOCALIDAD O COMUNA

Zaragoza

4. FECHA Y HORA

31 01 2024 10 46
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
31 01 2024 10 56
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☒ CAIDA OCUPANTE ☐
ATROPELLO ☐ INCENDIO ☐
VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☐

5.1. CHOQUE CON

VEHÍCULO ☒
TREN ☐
SEMÓVITE ☐
OBJETO FUJO ☐

5.2. OBJETO FUJO

MURO ☒
POSTE ☐
ÁRBOL ☐
BARANDA ☐
VALLA, SEÑAL ☐

5.3. OBJETOS FUJOS

SEMÁFORO ☐
IMMUEBLE ☐
HIDRANTE ☐
TARIMA CASITA ☐
VEHÍCULO ESTACIONADO ☐
OTRO ☐

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA: RESIDENCIAL ☒ ESCOLAR ☐ DEPORTIVA ☐ INDUSTRIAL ☐ TURÍSTICA ☐ PRIVADA ☐ COMERCIAL ☐ MILITAR ☐ HOSPITALARIA ☐
6.2. DISEÑO: GLORIETA ☐ PASO A NIVEL ☐ PASO ELEVADO ☐ PUNTE ☐ INTERSECCIÓN ☐ PONTÓN ☐ PASO INFERIOR ☐ TRAMO DE VÍA ☒ LOTE O PREDIO ☐ CICLO RUTA ☐ PEATONAL ☐ TÚNEL ☐
6.3. CONDICIÓN CLIMÁTICA: GRANIZO ☐ VIENTO ☐ LLUVIA ☐ NORMAL ☒ NEBLA ☐

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1. GEOMÉTRICAS: RECTA ☒ CURVA ☐
7.2. ESTADO: BUENO ☒ CON HUECOS ☐ DERRUMBES ☐ EN REPARACIÓN ☐ HUNDIMIENTO ☐ PARCHADA ☐ RIZADA ☐ FISURADA ☐
7.3. CONDICIONES: ACEITE ☐ HUMEDA ☐ LODO ☐ ALCANTARILLA DESTAPADA ☐
7.4. SUPERFICIE DE RODADURA: ASFALTO ☒ AFIRMADO ☐ ADQUIN ☐ EMPEDRAO ☐ CONCRETO ☐ TIERRA ☐ OTRO ☐
7.5. ESTADO: BUENO ☒ CON HUECOS ☐ DERRUMBES ☐ EN REPARACIÓN ☐ HUNDIMIENTO ☐ PARCHADA ☐ RIZADA ☐ FISURADA ☐
7.6. CONDICIONES: ACEITE ☐ HUMEDA ☐ LODO ☐ ALCANTARILLA DESTAPADA ☐
7.7. MATERIAL ORGÁNICO: MATERIAL SUELTO ☐ SECA ☐ OTRA ☐
7.8. ALUMINACIÓN ARTIFICIAL: A. CON BUENA MALA ☐ B. SIN ☐
7.9. CONTROL DE TRÁNSITO: A. AGENTE DE TRÁNSITO ☐ B. SEMÁFORO ☐ OPERANDO ☐ INTERMITENTE ☐ CON DAÑOS ☐ APAGADO ☐ OCULTO ☐
7.10. SEÑALES HORIZONTALES: ZONA PEATONAL ☐ LINEA DE PARE ☐ LINEA CENTRAL AMARILLA ☐ CONTINUA ☐ SEGMENTADA ☐ LINEA DE CARRIL BLANCA ☐ CONTINUA ☐ SEGMENTADA ☐ LINEA DE BORDE BLANCA ☐ LINEA DE BORDE AMARILLA ☐ LINEA ANTIBLOQUEO ☐ FLECHAS ☐ LEYENDAS ☐ SIMBOLOS ☐ OTRA ☐
7.11. DELINEADOR DE PISO: TACHA ☐ ESTOPELOS ☐ TACHONES ☐ ROYAS ☐ BORDILLOS ☐ TUBULAR ☐ BARRERAS PLÁSTICAS ☐ HITOS TUBULARES ☐ COJOS ☐ OTRO ☐
7.12. VISIBILIDAD: A. NORMAL ☒ B. DISMINUIDA POR CASITAS ☐ CONSTRUCCIÓN ☐ VALLAS ☐ ARBOL/VEGETACIÓN ☐ VEHICULO ESTACIONADO ☐ ENCAMILLAMIENTO ☐ POSTE ☐ OTROS ☐

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS

8.1. CONDUCTOR: APELLIDOS Y NOMBRES: Montero Mosquera Jairo Enrique
DOC. IDENTIFICACIÓN No.: CC 76304956
NACIONALIDAD: Colombiano
FECHA DE NACIMIENTO: 08/08/65
SEXO: M ☒ F ☐
GRUPO SANG: X ☐ O ☐ A ☐ B ☐
CIUDAD: Cali
TELÉFONO: 315205947
SE PRÁCTICO EXAMEN: S ☒ NO ☐
EMBIAGUEZ: POS ☒ NEG ☐
GRADO: S ☐ NO ☐
S. PSICOMOTIVAS: S ☐ NO ☐
CARRERA 4 Norte # 32-50
CÓDIGO OF. TRÁNSITO: 310082637.T. YOTOCO
CHALECO: SI ☐ NO ☐
CASCO: SI ☐ NO ☐
CINTURÓN: SI ☐ NO ☐
PORTA LICENCIA: SI ☒ NO ☐
LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.: 76304956
CATEGORÍA: C2
EXPIRACIÓN: 31/08/26
VELOCIDAD MÁXIMA: 57.32
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: DESCRIPCIÓN DE LESIONES:

8.2. VEHÍCULO: PLACA: THV 772
PLACA REMOLQUE / SEMI: COLOMBIANO ☒ EXTRANJERO ☐
MARCA: VOLKSWAGEN
LÍNEA: Azul
COLOR: Azul
MODELO: 2013
CARRROCERIA: Cerrada
TON.: 19
PASAJEROS: 10026557051
EMPRESA: Inrosproes exclusivos del ocidente
MATRICULADO EN: cosmos Buenaventura
A DISPOSICIÓN DE: Fiscalía Buenaventura
TARJETA DE REGISTRO No.: 407413
REV. TEC. MEC: X ☒ NO ☐
No.: 170451055
CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 3
PORTA SOAT: SI ☒ NO ☐
PÓLIZA No.: 86634392
ASEGURADORA: compania mundial de seguros
VENCIMIENTO: 07/10/24
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL: SI ☐ NO ☐
VENCIMIENTO: 07/10/24
PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL: SI ☐ NO ☐
VENCIMIENTO: 07/10/24

PROPIETARIO: MISMO CONDUCTOR: SI ☒
APELLIDOS Y NOMBRES: Garcia Lopez Giovanni
DOC. IDENTIFICACIÓN No.: CC 8786197
8.3. CLASE VEHÍCULO: AUTOMÓVIL ☒ M. AGRICOLA ☐ OFICIAL ☐
BUS ☐ M. INDUSTRIAL ☐ PÚBLICO ☐
BUSETA ☐ BICICLETA ☐ PARTICULAR ☒
CAMION ☐ MOTOCARRO ☐ DIPLOMÁTICO ☐
CAMIONETA ☐ MOTOCICLO ☐ 8.5. MODALIDAD DE TRANS.: MIXTO ☒
CAMPERO ☐ TRACCIÓN ANIMAL ☐ CARGA ☐
MICROBUS ☒ MOTOCICLO ☐ 8.6. RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL ☒
TRACTOCAMIÓN ☐ CUATRIMOTO ☐ EXTRADIMENSIONADA ☐
VOLQUETA ☐ REMOLQUE ☐ EXTRAPESADA ☐
MOTOCICLETA ☐ SEMI-REMOLQUE ☐ MERCANCIA PELIGROSA ☐
CLASE DE MERCANCIA: 8.7. FALLAS EN: FRENOS ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐

8.8. LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL ☐ LATERAL ☐ POSTERIOR ☒
Otro: deformaciones naturales partes frontales en parte anterior posterior y lateral.

- ORIGINAL: AUTORIDAD COMPETENTE -



01584238

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

8.1. CONDUCTOR		8.2. VEHÍCULO	
APELLIDOS Y NOMBRES Rincon barrios Feimin	D.O.C. CC 13839606	IDENTIFICACIÓN No. Colombiano	FECHA DE NACIMIENTO 15/12/1980
DIRECCIÓN DE DOMICILIO Calle 204A # 40-27	CIUDAD Santander	TELÉFONO 3153718213	SECCIÓN GRADO
PORTA LICENCIA 13839606	CATEGORÍA C3	EXP. VEN. 21/01/2014	SE PRÁCTICO EXAMEN SI
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN 	DESCRIPCIÓN DE LESIONES 		

8.3. VEHÍCULO		8.4. CLASE VEHÍCULO	
PLACA TTT 3245 34234	PLACA REMOLQUE / SEMI 	NACIONALIDAD Colombiano	MARCA Renault T800
EMPRESA Sin afiliación	MATRICULADO EN cosmos Buenaventura	COLOR Verde	MODELO 2015
NIT 51718213	A DISPOSICIÓN DE Fiscalía - Buenaventura	CARROCERÍA SRS	TON.
REV. TEC. MEC. 166146297	CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 00	CHALECO SI	CASCO SI
PORTA SOAT 106010768600100	ASEGURADORA Seguros horivay	VENCIMIENTO 14/05/2014	
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 	VENCIMIENTO 	PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL 	VENCIMIENTO

PROPIETARIO	
MISMO CONDUCTOR SI	APELLIDOS Y NOMBRES Puentes Rincon herman dario
D.O.C. CC 1098644094	IDENTIFICACIÓN No.

8.5. CLASE VEHÍCULO		8.6. CLASE SERVICIO	
AUTOMÓVIL ☒	M. AGRÍCOLA ☐	PASAJEROS ☒	DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO desprendimiento abolladuras
BUS ☐	M. INDUSTRIAL ☐	COLECTIVO ☐	
BUSETA ☐	BICICLETA ☐	INDIVIDUAL ☐	
CAMIÓN ☐	MOTOCARRO ☐	MASIVO ☐	
CAMIONETA ☐	MOTOCICLETA ☐	ESPECIAL TURISMO ☐	
CAMPERO ☐	TRACCIÓN ANIMAL ☐	ESPECIAL ESCOLAR ☐	
MICROBUS ☐	MOTOCICLO ☐	ESPECIAL ASALARIADO ☐	
TRACTOCAMIÓN ☐	CUATRIMOTO ☐	ESPECIAL OCASIONAL ☐	
VOLQUETA ☐	REMOLQUE ☐	RADIO DE ACCIÓN ☒	
MOTOCICLETA ☐	SEMI-REMOLQUE ☐	NACIONAL ☐	
CLASE DE MERCANCÍA 		MUNICIPAL ☐	

8.7. FALLAS EN: FRENOS ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐

8.8. LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL ☐ LATERAL ☐ POSTERIOR ☒

9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES

APELLIDOS Y NOMBRES		IDENTIFICACIÓN No.		NACIONALIDAD		FECHA DE NACIMIENTO		SEXO	
Caicedo Hurtado Jaime		CC 16482168		Colombiano		21/01/1981		M	
DIRECCIÓN DE DOMICILIO Carrera 58 # 4-58		CIUDAD Buenaventura		TELÉFONO 3182221603		SE PRÁCTICO EXAMEN SI		SE PRÁCTICO EXAMEN SI	
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN Josefina Vivas Dagua valle		AUTORIZO SI		EMBRIAGUEZ SI		GRADO SI		PSICOTICIVAS SI	
DESCRIPCIÓN DE LESIONES Herida abierta en codo y trauma craneoencefálico leve		POR SI		NEG SI		CASCO SI		CHALECO SI	

10. TOTAL VÍCTIMAS: 3 PEATÓN ☐ ACOMPAÑANTE ☐ PASAJERO ☒ CONDUCTOR ☒ TOTAL HERIDOS ☒ MUERTOS ☐

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DEL CONDUCTOR		DEL VEHÍCULO DE LA VÍA		DEL PEATÓN		DEL PASAJERO	
DIRECCIÓN Y CIUDAD 	TELÉFONO 	DIRECCIÓN Y CIUDAD 	TELÉFONO 	DIRECCIÓN Y CIUDAD 	TELÉFONO 	DIRECCIÓN Y CIUDAD 	TELÉFONO

OTRA ☒ 157 ESPECIFICAR ¿CUAL?: **Falta de Precaución al salir de una curva**

12. TESTIGOS

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO

13. OBSERVACIONES

14. ANEXOS

ANEXO 1 (Conductores, Vehículos) ☐ ANEXO 2 (víctimas, peatones o pasajeros) ☐ OTROS ANEXOS (Fotos y videos) ☐

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA

16. CORRESPONDIO

NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: **7611096000163202400115**

Fiscalía Buenaventura

ORIGINAL: AUTORIDAD COMPETENTE

9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ DEL VEHÍCULO No. ☐

APELLIDOS Y NOMBRES: **DUIZ MARCE EDINSON** CC: **79564445** CIUDAD: **Colombio** TELÉFONO: **014 06171**

DIRECCIÓN DE DOMICILIO: **CALLE 23# 20A - 54**

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: **JOSÉ RUFINO VÍRAS DÁGUA VALLE**

DESCRIPCIÓN DE LESIONES: **Fractura de perone y Fractura de maxilar inferior**

SE PRACTICÓ EXAMEN: ☐ SI ☒ NO ☐

AUTORIZO: ☐ SI ☒ NO ☐

EMBRAGUEZ: ☐ POS ☒ NEG ☐

GRADO: ☐ SI ☒ NO ☐

PSICODIAGNÓSTICO: ☐ SI ☒ NO ☐

CINTURÓN: ☐ SI ☒ NO ☐

CASCO: ☐ SI ☒ NO ☐

CHALECO: ☐ SI ☒ NO ☐

FECHA DE NACIMIENTO: **04/06/71** SEXO: **M**

CONDICIÓN: ☒ PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE

GRAVEDAD: ☐ MUERTO ☒ HERIDO

9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ DEL VEHÍCULO No. ☐

APELLIDOS Y NOMBRES: CC: CIUDAD: TELÉFONO:

DIRECCIÓN DE DOMICILIO:

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LESIONES:

SE PRACTICÓ EXAMEN: ☐ SI ☒ NO ☐

AUTORIZO: ☐ SI ☒ NO ☐

EMBRAGUEZ: ☐ POS ☒ NEG ☐

GRADO: ☐ SI ☒ NO ☐

PSICODIAGNÓSTICO: ☐ SI ☒ NO ☐

CINTURÓN: ☐ SI ☒ NO ☐

CASCO: ☐ SI ☒ NO ☐

CHALECO: ☐ SI ☒ NO ☐

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO:

CONDICIÓN: ☐ PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE

GRAVEDAD: ☐ MUERTO ☐ HERIDO

9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ DEL VEHÍCULO No. ☐

APELLIDOS Y NOMBRES: CC: CIUDAD: TELÉFONO:

DIRECCIÓN DE DOMICILIO:

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LESIONES:

SE PRACTICÓ EXAMEN: ☐ SI ☒ NO ☐

AUTORIZO: ☐ SI ☒ NO ☐

EMBRAGUEZ: ☐ POS ☒ NEG ☐

GRADO: ☐ SI ☒ NO ☐

PSICODIAGNÓSTICO: ☐ SI ☒ NO ☐

CINTURÓN: ☐ SI ☒ NO ☐

CASCO: ☐ SI ☒ NO ☐

CHALECO: ☐ SI ☒ NO ☐

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO:

CONDICIÓN: ☐ PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE

GRAVEDAD: ☐ MUERTO ☐ HERIDO

9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ DEL VEHÍCULO No. ☐

APELLIDOS Y NOMBRES: CC: CIUDAD: TELÉFONO:

DIRECCIÓN DE DOMICILIO:

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LESIONES:

SE PRACTICÓ EXAMEN: ☐ SI ☒ NO ☐

AUTORIZO: ☐ SI ☒ NO ☐

EMBRAGUEZ: ☐ POS ☒ NEG ☐

GRADO: ☐ SI ☒ NO ☐

PSICODIAGNÓSTICO: ☐ SI ☒ NO ☐

CINTURÓN: ☐ SI ☒ NO ☐

CASCO: ☐ SI ☒ NO ☐

CHALECO: ☐ SI ☒ NO ☐

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO:

CONDICIÓN: ☐ PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE

GRAVEDAD: ☐ MUERTO ☐ HERIDO

9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ DEL VEHÍCULO No. ☐

APELLIDOS Y NOMBRES: CC: CIUDAD: TELÉFONO:

DIRECCIÓN DE DOMICILIO:

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LESIONES:

SE PRACTICÓ EXAMEN: ☐ SI ☒ NO ☐

AUTORIZO: ☐ SI ☒ NO ☐

EMBRAGUEZ: ☐ POS ☒ NEG ☐

GRADO: ☐ SI ☒ NO ☐

PSICODIAGNÓSTICO: ☐ SI ☒ NO ☐

CINTURÓN: ☐ SI ☒ NO ☐

CASCO: ☐ SI ☒ NO ☐

CHALECO: ☐ SI ☒ NO ☐

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO:

CONDICIÓN: ☐ PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE

GRAVEDAD: ☐ MUERTO ☐ HERIDO

9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ DEL VEHÍCULO No. ☐

APELLIDOS Y NOMBRES: CC: CIUDAD: TELÉFONO:

DIRECCIÓN DE DOMICILIO:

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LESIONES:

SE PRACTICÓ EXAMEN: ☐ SI ☒ NO ☐

AUTORIZO: ☐ SI ☒ NO ☐

EMBRAGUEZ: ☐ POS ☒ NEG ☐

GRADO: ☐ SI ☒ NO ☐

PSICODIAGNÓSTICO: ☐ SI ☒ NO ☐

CINTURÓN: ☐ SI ☒ NO ☐

CASCO: ☐ SI ☒ NO ☐

CHALECO: ☐ SI ☒ NO ☐

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO:

CONDICIÓN: ☐ PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE

GRAVEDAD: ☐ MUERTO ☐ HERIDO

13. OBSERVACIONES

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO: **1** APELLIDOS Y NOMBRES: **HERNÁNDEZ JARPA** CC: **80237168** PLACA: **22H946** ENTIDAD: **ROMA**

16. CORRESPONDENCIA

NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: **2021090600016720214001115**

FISCALÍA: **Buenaventura**

CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS		VEHÍCULO		FECHA DE NACIMIENTO		SEXO	GRAVIDAD
CONDUCTOR	APellidos y Nombres	D.O.C.	IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO	GRAVIDAD
Mallarino	Plaza Fabio del	CC	6551232	Colombiano	M	10/01/63	X
DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CALLE	CALLE	TELÉFONO	SE CUMPLE EXAMEN	GRUPO	S. PROCTECTAS	S. INO
Carrera 10 # 1-28	Pradera	Pradera	3044869	EMBARBUZ	GRUPO	S. PROCTECTAS	S. INO
X LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No	CATEGORÍA/RESTRICCIÓN	EXP. VEN	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
No	6551232	C3	5/1/14	24 Pradera	S. INO	S. INO	S. INO
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES						
Insurgenciasivas Daga	contusión de tórax y Fractura de 2 costillas						

VEHICULO	PLACA REMOLQUE / SERIE	NACIONALIDAD	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANSITO	
VMT666R33380		EXTRANJERO	Kenworth	800	Blanco	2005 S. R. S				10523000142	
EMPRESA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE							
EMPRESA TRANSARRE RB.5.A.1		Pradera		Fiscalia Buenaventura							
NT	PORTA BOAT	FOLIA No	TARJETA DE REGISTRO No								
85000977		26637198									
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						
26637198					Fiscalia Buenaventura						
VEHICULO	PLACA	CONDICION	REGISTRADO EN	INMATRICULADO EN	CANTIDAD DE PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						

[illegible]

5.7. FALLOS EN: FRENSOS DIRECCION LUCES ROCNA LLANTAS SUSPENSION OTRA

5.8. LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL ☒ LATERAL ☐ POSTERIOR ☐

Ovo



8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS				VEHÍCULO															
NOMBRE DEL CONDUCTOR				NOMBRE DEL AFILIADO Y NOMBRES		D.O.C.		IDENTIFICACIÓN N°		NACIONALIDAD		FECHA DE NACIMIENTO		SEXO		GRAVEDAD			
												DÍA		MES		AÑO			
														M		F			
																MURTO			
																VETIDO			
DIRECCIÓN DE DOMICILIO				CIUDAD				TELÉFONO				SE PRÁCTICO EXAMEN				SI		NO	
												AUTORIZO				SI		NO	
												EMBRAGUEZ				SI		NO	
												GRADO				SI		NO	
												POS.				SI		NO	
PORTA LICENCIA				LICENCIA DE CONDUCCIÓN N°				CATEGORÍA				RESTRICCIÓN							
SI				NO															
								EXP.				VEN.				AÑO			
								DÍA				MES							
																CÓDIGO DE TRÁNSITO			
																CHALFO			
																SI			
																CASCO			
																SI			
																CINTURÓN			
																SI			
																NO			
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN				DESCRIPCIÓN DE LESIONES															

PLACA VEHICULO		PLACA REMOLQUE / SEM	NACIONALIDAD COLONIANO ☐ EXTRANJERO ☐	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS NO
EMPRESA			MATRICULADO EN		ANOVADO EN		A DISPOSICION DE		TARJETA DE REGISTRO No		
REV. TEC. MEC. SI ☐ NO ☐			CANTIDAD ACCOMPANADOS O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE		ASEGURADORA				VENCIMIENTO MES AÑO		
PORTA SEAT SI ☐ NO ☐			VENCIMIENTO		PORTA SEAT RESP. EXTRA CONTRACTUAL SI ☐ NO ☐				VENCIMIENTO		
PORTA SEAT RESPONSAB. CIVIL CONTRACTUAL SI ☐ NO ☐											

[illegible]

8.8 LUGAR DE IMPACTO: ☐ FRONTAL ☐ LATERAL ☐ POSTERIOR

51. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DEL CONDUCTOR	DEL VEHICULO	DEL PEATON
DE LA VÍA	DEL PASAJERO	

OTRA U33 ESPECIFICAR CUAL? Falta de precaución al salir de una curva

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE		DOC	IDENTIFICACIÓN No	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
GRUPO	APellidos y Nombres					
SE	Hipólito Hernández Javier	cc	80-237768	0249N6	BOVAL	

16. CORRESPONDIO

NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN	Día	Muñido	Ent	U receptora	Año	Consecutivo
	7	6	1	0	9	6
	0	9	6	0	9	1
	6	3	2	0	2	4
	0	0	1	5		

Fiscalía - Buenaventura

 VIGILADO
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN