

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Libertad y Orden
No. 1193461367

NOMBRE
DANNY SANTIAGO PINILLA SANCHEZ

FECHA DE NACIMIENTO
15-09-2001

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
20-10-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INSP TTEyTTO GUADALAJARA DE BUGA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.193.461.367
PINILLA SANCHEZ

APELLIDOS
DANNY SANTIAGO

NOMBRES


FIRMA



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011847140

PLACA
WHV345

MARCA
YUTONG

LÍNEA
ZK6107HA

MODELO
2015

CILINDRADA CC
6.700

COLOR
BLANCO

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
BUS

TIPO CARROCERÍA
CERRADA

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ
43

NÚMERO DE MOTOR
78051629

REG
N

VIN
LZYTBD67F1001614

NÚMERO DE SERIE
F1001614

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
F1001614

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
C.I. RTA DESIGN S.A

IDENTIFICACIÓN
NIT 8050260218

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	26-03-2032	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	20-10-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	20-10-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC03004881921

Servicios Integrales 60947.2.0-2.04/22



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-2001

SEVILLA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA


O+
G.S. RH

M
SEXO

17-SEP-2019 SEVILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-3109700-01147087-M-1193461367-20200716

0071259593A 1

9911966110

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
245

DECLARACION DE IMPORTACIÓN

I/E 12/12/2014

PUERTAS
1

352014000454871

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA

FECHA EXP. LIC. TTO.

FECHA VENCIMIENTO


31/05/2016

31/05/2016

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL GUACARI

Memphis C100228855-2016-01-27



LT01006495682



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 174309972

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ INSPECCIÓN
TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA SAS
NIT: 900147803 No. de Certificado de
Acreditación: 09-OIN-090-001
Fecha de expedición: 2024/07/06 Fecha de vencimiento: 2025/07/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WHV345	CLASE:	BUS
MARCA:	YUTONG	MODELO:	2015
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	6700	NRO. MOTOR:	78051629
NRO. CHASIS:	F1001614	VIN:	LZYTBD67F1001614
LÍNEA:	ZK6107HA		
COLOR:	BLANCO		
NOMBRE PROPIETARIO:	RTA DESIGN S.A.S.		

FIRMA DEL RESPONSABLE

NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



Alcaldía
de Yumbo

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE YUMBO

Original - Secretaría

Copia - Conductor - Grúa - patios

Inventario de Inmovilización: **No.76892-2023 07736**

Fecha inmovilización: 25-01-2023 Hora: -

Placa vehículo: LDHV 3053 Línea: vacación Clase de Vehículo: Buscador Color: Plata

Patios donde se inmoviliza el vehículo: Multi proyector

Nombre quien realiza el inventario y entrega en los patios: Alvaro Santanda

Cargo: patios Cédula N°. 98116096

Firma quien realiza el inventario y entrega en los patios:

Nombre Conductor: Alvaro Santanda Numero de Documento:

Tipo Documento	CC	TI	CE	PEP	Pasaporte	Cédula Venezolana	Otro: cuál?
Motocicleta	Cant	Estado				Validado Patios	Vehículo
		B	R	M	NT		
Batería							Batería
Carburador							Carburador
Comando de luces							Emblemas
Farola							Persiana
Direccionales							Defensas
Cojin							Direccionales
Freno de disco							Tapa de radio
Guarda fango delantero							Pitos, sirenas
Guarda fango trasero							Tacometro
Llantas							Vidrio panorámico
Retrovisores							Antena de radio
Manigueta freno							Vidrios laterales
Manigueta embrague							Manijas puertas
Palanca freno							Cerraduras
Palanca cambios							Stops
Palanca encendido							Cucuyos
Parrilla							Vidrio trasero
Pito							Tapa tanque gasolina
Tren delantero							Puerta
Tacometro							Baúl
Tapas laterales							Radio marca
Stop							Cojiberia
Tanque							Radio teléfono
Calapie							Herramientas
Carenaje							Carpa
							Llantas
							Latoneria

Observaciones Generales:

Firma y placa del agente que dio la orden de inmovilización - quien constato estado vehículo

Firma y cédula conductor que se le inmoviliza el vehículo

Nombre y firma quien valida el inventario y recibe en los patios:

Cargo: patios Cédula N°:

Firma quien realiza el inventario y entrega en los patios:

Observaciones de los patios:



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRANSITO

No. A

1. ORGANISMO DE TRANSITO 7 6 8 9 2 0 0 0

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS ☒ CON HERIDOS ☐ SOLO DAÑOS ☐



3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRAFICAS

Calle 75 y Calle 76 y de Párraga

Lat. Long.

3.1 LOCALIDAD O COMUNA

CÓDIGO DE RUTA

VIA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

4. FECHA Y HORA

25/07/2025 05:37
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
25/07/2025 05:50
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☒ CAIDA OCUPANTE ☐
ATROPELLO ☐ INCENDIO ☐
VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☐

5.1 CHOQUE CON

VEHICULO ☒ MURO ☐
TREN ☐ POSTE ☐
SEMOVIENTE ☐ ARBOL ☐
OBJETO FIJO ☐ BARANDA ☐

5.2 OBJETO FIJO

SEMAFORO ☐ TARIMA, CASETA ☐
INMUEBLE ☐ VEHICULO ESTACIONADO ☐
HIDRANTE ☐ OTRO ☐

6. CARACTERISTICAS DEL LUGAR

6.1. AREA: RURAL ☐ NACIONAL ☐ DEPARTAMENTAL ☐ MUNICIPAL ☐ URBANA ☐
6.2. SECTOR: RESIDENCIAL ☐ ESCOLAR ☐ DEPORTIVA ☐ GLORIETA ☐ PASO A NIVEL ☐ PASO ELEVADO ☐ PUENTE ☐ GRANIZO ☐ VIENTO ☐
6.3. ZONA: INDUSTRIAL ☒ TURISTICA ☐ PRIVADA ☐ INTERSECCIÓN ☒ PONTON ☐ PASO INFERIOR ☐ TRAMO DE VIA ☐ LLUVIA ☐ NORMAL ☒
6.4. DISEÑO: COMERCIAL ☐ MILITAR ☐ HOSPITALARIA ☐ LOTE PREDIO ☐ CICLO RUTA ☐ PEATONAL ☐ TUNEL ☐ NIEBLA ☐
6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA

7. CARACTERISTICAS DE LAS VIAS

7.1 GEOMETRICAS: A. RECTA ☒ B. PLANO ☒ C. BAHIA DE EST. CON ANDEN ☐ CON BERMA ☐
7.2 UTILIZACIÓN: UN SENTIDO ☐ DOBLE SENTIDO ☐ REVERSIBLE ☐ CONTRAFUJO ☐ CICLO VIA ☐
7.3 CALZADAS: UNA ☐ DOS ☐ TRES O MAS ☐ VARIABLE ☐
7.4 CARRILES: UNA ☐ DOS ☐ TRES O MAS ☐ VARIABLE ☐
7.5 SUPERFICIE DE RODADURA: ASFALTO ☒ AFIRMADO ☐ ADQUIN ☐ EMPEDRAO ☐ CONCRETO ☐ TIERRA ☐ OTRO ☐
7.6 ESTADO: BUENO ☐ CON HUECOS ☐ DERRUMBES ☐ EN REPARACION ☐ HUMIDIMIENTO ☐ INUNDADA ☐ PARCHADA ☐ RIZADA ☐ FISURADA ☐ ACEITE ☐ HUMEDA ☐ LODO ☐ ALCANTARILLA DESTAPADA ☐
7.7 CONDICIONES: A. SIN ☐ B. SEMAFORO ☐ OPERANDO ☐ INTERMITENTE ☐ CON DAÑOS ☐ APAGADO ☐ OCULTO ☐
7.8 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL: A. CON BUENA MALA ☐ A. SIN ☐
7.9 CONTROLES DE TRANSITO: A. AGENTE DE TRANSITO ☐ B. SEMAFORO ☐ OPERANDO ☐ INTERMITENTE ☐ CON DAÑOS ☐ APAGADO ☐ OCULTO ☐
7.10 VISIBILIDAD: NORMAL ☒ DISMINUIDA POR CASITAS ☐ CONSTRUCCIÓN VALLAS ☐ ARBOL / VEGETACIÓN ☐ VEHICULO ESTACIONADO ☐ ENCANDILAMIENTO ☐ POSTE ☐ OTROS ☐
D. SEÑALES HORIZONTALES: ZONA PEATONAL ☐ LINEA DE PARE ☐ LINEA CENTRAL AMARILLA ☐ CONTINUA ☐ SEGMENTADA ☐ LINEA DE CARRIL BLANCA ☐ CONTINUA ☐ SEGMENTADA ☐ LINEA DE CARRIL BLANCA ☐ LINEA DE BORDE AMARILLA ☐ LINEA ANTIBLOQUEO ☐ FLECHAS ☐ LEYENDAS ☐ SIMBOLOS ☐ OTRA ☐
E. REDUCTOR DE VELOCIDAD: BANDAS SONORAS ☐ RESALTO ☐ MOVIL ☐ FIJO ☐ SONORIZADOR ☐ ESTOPEROL ☐ OTRO ☐
F. DELINEADOR DE PISO: TACHA ☐ ESTOPEROS ☐ TACHONES ☐ BOYAS ☐ BORDILLOS ☐ TUBULAR ☐ BARRERAS PLASTICAS ☐ HITOS TUBULARES ☐ CONOS ☐ OTRO ☐

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS

VEHICULO 1

8.1 CONDUCTOR: APELLIDOS Y NOMBRES: PINILLA SANCHEZ DANNY SANTIAGO C. DOC: 1793467367 NACIONALIDAD: COLOMBIANA FECHA DE NACIMIENTO: 25/10/1979 SEXO: F GRAVEDAD: MUERTO ☐ HERIDO ☐
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CL 22A CR 10D Portave pinar CIUDAD: YUMBO TELÉFONO: 3207833337 SE PRACTICO EXAMEN: SI ☒ NO ☐
AUTORIZO: EMBRIAGUEZ ☒ GRADO: POS ☐ NEG ☒ S. PSICOACTIVAS: SI ☐ NO ☒
PORTA LICENCIA: SI ☒ NO ☐ LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 1793467367 CATEGORIA: C2 RESTRICCIÓN: EXP. ☐ VEN ☒ CÓDIGO DE TRANSITO: 20110215 CHALECO: SI ☐ NO ☒ CASCO: SI ☐ NO ☒ CINTURÓN: SI ☐ NO ☒
HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: DESCRIPCIÓN DE LESIONES:

8.2 VEHICULO: PLACA: WHV395 PLACA REMOLQUE/SEM: COLOMBIANA ☒ EXTRANJERO ☐ MARCA: YUTONG LINEA: ZK6107H COLOR: BLANCO MODELO: 2015 CARROCERIA: 43 PASAJEROS: 70071847190
EMPRESA: C.R.T.A DESIGN S.A. MATRICULADO EN: GUAQUIRI INMOVILIZADO EN: MULTI PRO YECTO TARJETA DE REGISTRO No.:
NIT: 8050260278 A DISPOSICIÓN DE: FISCALIA
REV. TEC. MEC. ☒ NO ☐ No. 179304972 CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

PORTA SOAT: SI ☒ NO ☐ Póliza No. 88372747 ASEGURADORA: mundial de seguros S.A. VENCIMIENTO: 21/05/2025
PORTA SEG RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL ☒ NO ☐ VENCIMIENTO: PORTA SEG RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL ☒ NO ☐ VENCIMIENTO:
No. 200040772 ASEGURADORA: mundial de seguros DIA MES AÑO: 02/10/2025 200040772 ASEGURADORA: mundial de seguros DIA MES AÑO: 02/10/2025

PROPIETARIO: MISMO CONDUCTOR ☒ SI ☐ APELLIDOS Y NOMBRES: C.R.T.A DESIGN S.A. DOC: NIT: 8050260278 IDENTIFICACIÓN No.:
8.3 CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL ☒ BUS ☐ BUSETA ☐ CAMION ☐ CAMIONETA ☐ CAMPERO ☐ MICROBUS ☐ TRACTOCAMION ☐ VOLQUETA ☐ MOTOCICLETA ☐
8.4 CLASE DE VEHICULO: OFICIAL ☐ PUBLICO ☐ PARTICULAR ☐ DIPLOMATICO ☐
8.5 MODALIDAD DE TRANS: MIXTO ☐ CARGA ☐ *EXTRADIMENSIONADA ☐ *EXTRAPESADA ☐ *MERCANCIA PELIGROSA ☐
8.6 RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL ☒ MUNICIPAL ☐

8.7 FALLAS EN: FRENOS ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐
8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO: Rotura panorámico para choques de lun ferro roto parte izquierda

8.9 LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL ☒ LATERAL ☐ POSTERIOR ☐ OTRO ☐
Diagrama de impacto: [Diagram showing front impact on the driver's side]

Diagrama de impacto: [Diagram showing front impact on the driver's side]

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS				VEHICULO ☒						
8.1 CONDUCTOR		APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	GRAVEDAD	
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CIUDAD		TELEFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN	SI	NO	SI	NO	
PORTALICENCIA		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP	VEN	CÓDIGO DE TRANSITO	CHALECO	CASCO	
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN		DESCRIPCIÓN DE LESIONES								
8.2 VEHICULO										
PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON	PASAJEROS	
EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN	TARJETA DE REGISTRO No.							
NIT	REV. TEC. MEC.	SI	NO	CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:						
PORTA SOAT	POLIZA No.	ASEGURADORA			VENCIMIENTO					
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL		SI	NO	VENCIMIENTO	PORTA SEG. REP. EXTRA CONTRACTUAL		SI	NO	VENCIMIENTO	
No.		ASEGURADORA			No.		ASEGURADORA			
PROPIETARIO										
MISMO CONDUCTOR		APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.					
8.3 CLASE VEHICULO		8.4 CLASE DE SERVICIO		PASAJEROS						
AUTOMOVIL		OFICIAL		* COLECTIVO						
BUS		PUBLICO		* INDIVIDUAL						
BUSETA		PARTICULAR		* MASIVO						
CAMION		DIPLOMATICO		* ESPECIAL TURISMO						
CAMIONETA		MIXTO		* ESPECIAL ESCOLAR						
CAMPERO		CARGA		* ESPECIAL ASALARIADO						
MICROBUS		* EXTRADIMENSIONADA		* ESPECIAL OCASIONAL						
TRACTOCAMION		* EXTRAPESADA		8.6 RADIO DE ACCION						
VOLQUETA		* MERCANCIA PELIGROSA		NACIONAL						
MOTOCICLETA		SEMI-REMOLQUE		MUNICIPAL						
8.7 FALLAS EN:										
FRENOS ☐ DIRECCION ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSION ☐ OTRA ☐										
8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO										
Perdida total daños general										
8.9 LUGAR DE IMPACTO										
FRONTAL ☐ LATERAL ☒ POSTERIOR ☐										
OTRO										
9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES										
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO				
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CIUDAD	TELEFONO	CINTURÓN	9.1 DETALLES DE LA VICTIMA					
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN		SE PRACTICÓ EXAMEN			SI	NO	CONDICIÓN			
DESCRIPCIÓN DE LESIONES		AUTORIZÓ			EMBRIAGUEZ	GRADO	PEATÓN			
		SI			NO	POS	NEG	PASAJERO		
							ACOMPAÑANTE			
							GRAVEDAD			
							MUERTO			
							HERIDO			
10. TOTAL VICTIMAS										
PEATÓN ☐ ACOMPAÑANTE ☐ PASAJERO ☐ CONDUCTOR ☐ TOTAL HERIDOS ☐ MUERTOS ☐										
11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO										
DEL CONDUCTOR		DEL VEHICULO		DEL PEATÓN						
DE LA VÍA		DEL PASAJERO								
OTRA ☐		ESPECIFICAR ¿CUAL?								
12. TESTIGOS										
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO				
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO				
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO				
13. OBSERVACIONES										
Hipotesis en investigación										
14. ANEXOS										
ANEXO 1. Conductores Vehiculos ☐ ANEXO 2. Victimias, peatones o pasajeros ☐ OTROS ANEXO (Fotos y Videos) ☐										
15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE										
GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA			
	MARZO SANJUAN		CC 1082498773	74	SMY	Smy				
16. CORRESPONDIO										
NUMERO UNICO DE INVESTIGACIÓN		Dto	Municipio	Ent.	U. receptora	Año	Consecutivo			



SECRETARIA DE
TRÁNSITO MUNICIPAL
DE YUMBO

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. ☐



MinTransporte
Ministerio de Transporte

HOJA 3

CONVENCIONES

○ → + traxectoria

— huella de frenado

⌋ Sema Foro

▣ base de bnd prn
concreto

HOH Posted p Luz


PUNTO DE REFERENCIA P.R.

TABLA DE MEDIDAS

Nº	"' 6" A"	"' 6" B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	74.90	6.90	V.A.I 1 vehiculo
2	74.50	9.90	V.A.D 1 vehiculo
3	74.80	7.80	V.P.I 1 vehiculo
4	75.90	6.70	P.I. derecho
5	75.90	9.80	MANO derecha
6	76.29	9.90	capota
7	77.30	7.90	EL traxectoria
8	77.20	7.90	EL PLANTERO
9	77.70	7.90	Inicio huella
10	77.90	70.8	Fin huella frenado
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS

Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA
	5	10	Frenado



15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
	SAN JUAN MARIO	CL	1082498743	74	SMY	[Firma]

16. CORRESPONDIO

NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN	Dto	Municipio	Ent	U. receptora	Año	Consecutivo

Long. ° ' "

Lat. ° ' "

ESCALA: 1:200

PLANO: cartográfico

VISTA: aerea

RADIO VÍA 1 VÍA 2

PERALTE

PENDIENTE

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

INFORME ASISTENCIA EN SITIO

Informe
Parcial ☐

Informe
Final ☒

DATOS ASEGURADO

Incidente N.º	125028444	Placa	WHV345	Fecha Siniestro	25/01/2025
Nombre Asegurado	C. I. R. T. A. Desing S.A			Numero Identificación	8050260218
Correo Electrónico	— — — — —			Teléfono(s)	— — — — —
Ciudad	Yumbo	Dirección Siniestro	Calle 15 Cra 16		

CONDUCTOR VEHICULO ASEGURADO

Mismo Asegurado	Nombre Conductor		+ Danny Saavedra P. inilla Sanchez	
SI ☐ NO ☒	Cédula		+ 1193.461.367	
Correo Electrónico	P. inilla88@gmail.com		Teléfono(s)	320 7833337


TIPO DE ASISTENCIA

Asistencia Telefónica ☐	En sitio por Choque Simple ☐	En sitio por Lesiones Personales ☐	En sitio por Homicidio ☒
Comentarios - Descripción Hechos Siniestro:			
* Iba entrando a Yumbo con mi semaforo en verde, la motociclista se pasa el semaforo en rojo. Los timoneros colisiono con ella, trate de esquivar y frenar, pero colisiono con la motociclista y ella fallece en el sitio.			


OTROS VEHICULOS INVOLUCRADOS - DATOS DE LA SUBROGACION

Vehículo (1) - Placa	Conductor	Cédula	Teléfono(s)
POK 8213	Jorena Osorio Camillo	1.118.260.473	313 5636870 sin póliza.
Vehículo (2) - Placa	Conductor	Cédula	Teléfono(s)
— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
Concepto de Responsabilidad:			
* Se Realiza Informe de Transp por Homicidio, Responsabilidad por determinar cod 157, persona que fallea motociclista, los Vehiculos son Inmovilizados, se explica al Asegurado y			
Possibilidad de Recobro	Si ☐ No ☐ Pendiente ☒		

ASEGURADO / CONDUCTOR

Firma 
C.C. No. 1193461367

ABOGADO

Firma 
C.C. No. 6.788.234

* Cubrimiento de póliza y respectivo deducible por pérdida parcial por daños y cubrimiento de póliza por Responsabilidad Civil a Terceros con deducible, se Realizara Tramite Para la entrega Provisional del vehiculo por juez control de garantías.



HAZ ABOGADOS

"SOLUCIONES JURÍDICAS MUCHAS, NINGUNA TAN COMPLETA"

EVALUACION DE SERVICIO

FECHA: 25/01/2025 WHV 345

NOMBRE DEL ABOGADO: Juan Carlos

TIEMPO DE LLEGADA DEL ABOGADO:

- SUPERO MIS EXPECTATIVAS ☒
- CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐
- NO CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐

LA CORDIALIDAD, AMABILIDAD Y ATENCION DEL ABOGADO:

- SUPERO MIS EXPECTATIVAS ☒
- CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐
- NO CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐

PRESENTACION PERSONAL, COMUNICACIÓN CORPORAL Y LENGUAJE DEL ABOGADO:

- SUPERO MIS EXPECTATIVAS ☒
- CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐
- NO CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐

CONOCIMIENTO Y ASESORIA TECNICO-JURIDICA DEL ABOGADO:

- SUPERO MIS EXPECTATIVAS ☒
- CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐
- NO CUMPLIO MIS EXPECTATIVAS ☐

EL ABOGADO LE EXPLICO SOBRE SU DEDUCTIBLE:

- SI ☒
- NO ☐

EL ABOGADO LE EXPLICO EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE AUDIENCIA DE CONCILIACION:

- SI ☒
- NO ☐

LE QUEDO CLARO DICHO TRÁMITE:

- SI ☒
- NO ☐

EL ABOGADO LE EXPLICO EL INFORME DE ACCIDENTE DE TRANSTO, FUE CLARO:

- SI ☒
- NO ☐

EL ABOGADO LE EXPLICO CADA UNO DE LOS ACUERDOS:

- SI ☒
- NO ☐

OBSERVACIONES

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL ABOGADO



Dani Conductor Conductor ...

Celular • +57 320 7833337



Llamada saliente

3 min, 15 s

25 ene, 7:01 a. m.



Llamada saliente

5 min, 37 s

25 ene, 7:06 a. m.



Llamada saliente

25 ene, 7:32 a. m.



Llamada saliente

25 ene, 7:40 a. m.



Llamada saliente

25 ene, 9:05 a. m.

