

Número de Reclamo: 147075216_1

Versión: V ALOM0000/2

Resumen

AUDATEX

Reporte Completo

Impreso: 17/12/2024

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	COB0000295CO372185@COB0000295.CO20241212-1735194		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	09/12/2024
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	08:33 p. m.
Número de Expediente:	147075216_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	23362388	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V ALOM0000/2	Fecha Promesa de Entrega:	10/01/2025
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@ALOM
Fecha de Inspección:	12/12/2024	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	-1,48 %		
Autorizado por:	J SCHILLER Val / JOHN ALEXANDER SCHILLER LOZANO		

Detalles del Vehículo

Vehículo	Opciones del Modelo
Fabricante: MAZDA	DESDE 12.2011
Modelo: BT-50/Drifter	AIRE ACONDICIONADO
Código AX: 3681 01	LUCES ANTINIEB.DEL.
No. Motor: G6407374	CAMBIO 6-VELOCIDADES
Tipo de Motor: Gasolina	TRACCION TOTAL
Transmisión: Manual	DOBLE CABINA
No. Placa: HJT980	BICAPA METALICO
No. VIN Poliza: 9FJUN84G3D0317874	
No. VIN Visual: 9FJUN84G3D0317874	
Odómetro: Desconocido	
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo: Plata	
Cubicaje: CC	
Número de Puertas:	
Número de Asientos:	
Año de Fabricación: 2013	
Valor Mercado: \$ 63.100.000	
Monto Asegurado: \$ 0	
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo: Pick Up	

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo		
Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
	Dirección del Impacto:	Desde : Frontal Centro
		Hacia: Trasero Centro

Direcciones

Asegurado

Nombre : BIELOSTOTZKY BERMUDEZ,BERNARDO
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :
Tel Celular : 573155837983
Dirección Email : bielosb@gmail.com

Propietario

Nombre :
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : TALLER DE CONFIANZA - EJE CAFETERO
Apellido : TALLER DE CONFIANZA - EJE CAFETERO
Dirección : CALLE 38 Nª 8-68
Distrito : PEREIRA
Cantón :

Provincia : Pereira
Código Postal : 660003
Tel Negocio : 00000000
Dirección Email : norma.grisales@caminos.com.co
Dirección Email2 :
Cédula Jurídica : 81600318657

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

					Fecha Tarifa: 15/11/2024
Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Precio
8851	CAJA CAMBIOS CPL.	1D0J1701X		INPA2412170000	\$ 0i
8911	SOP.CAJA CAMBIOS	UD3B39340A		INPA2412170000	\$ 0i
1000	TRANS CAJA VELOCIDAD	241212175910698		INPA2412170000	\$ 0i
Ahorro					\$ 0
Sub Total					\$ 0
Total Piezas					\$ 0

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

B = Mazda1

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

		T.Base 10	
		UT = 1 HR. Precio = \$ 45.000/HR	
NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	UT	Precio
L0101ARX)	FLECHA CARDAN:SOLT.-FIJ	3,0	\$ 13.500
L0101ARX)	FLECHA CARDAN:D+M	2,0	\$ 9.000
K0101ARX)	CAJA CAMBIOS:SUST.(DESMONT.)	30,0	\$ 135.000
SIN NUMERO	CAJA DE CAMBIOS:D+M	25,0	\$ 112.500
Total Unidades de Trabajo		60,0	
Total M.O. Hojal/Mecánica			\$ 270.000

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

		T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 45.000/HR	
NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	UT	Precio
	- BICAPA METALICO		

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 45.000/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	0	\$ 0
TIEMPO PREPARACION	0.0	\$ 0
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	0,0	\$ 0

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 0
CONSTANTE MATERIAL	\$ 0
TOTAL MATERIALES	0

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	MAZDA BT-50/Drifter
No. PLACA:	HJT980
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	0
GRAMOS COLOR CESVIMAP	0

GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	0
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:	
Autor:	J SCHILLER Val
Encabezado:	
Descripción:	<p>se metió un palo por debajo y atravesó la caja 4x4,la partió, se sintió un estruendo, la camioneta se detuvo y boto el aceite inmediatamente con olor a quemado, se trabaron las 4 ruedas, se llamó grúa</p> <p>causal:un palo ocasiona el daño en la parte de abajo del vehículo</p> <p>abg: no</p> <p>lesionados: no</p> <p>nombre persona a cargo:bielostotzky bermudez,bernardo</p> <p>correo electrónico:bielosb@gmail.com</p> <p>celular:3155837983</p> <p>acc</p>

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Códigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 0
--------------------	------

TOTAL PIEZAS	\$ 0
--------------	------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR
TOTAL 60 UT X \$ 45.000/HR	\$ 270.000
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA	\$ 270.000

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR
TOTAL M.O. PINTURA	\$ 0
TOTAL MATERIALES	0
TOTAL PINTURA	\$ 0

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0
SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 270.000

Deducciones Antes de Impuestos			
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)			
-			
TOTAL DE DEDUCCIONES			
-			
SUBTOTAL			
-			
IVA @ 19 %			
-			
SUMA TOTAL CON IVA			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

Deducciones Despues de Impuestos			
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)			
\$ 0			
TOTAL DE DEDUCCIONES			
\$ 0			
GRAN TOTAL			
			-\$ 1.108.700

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.