



Escáner - 2023-07-31 15_35_07.jpeg





Escáner - 2023-07-31 15_45_23.jpeg





Escáner - 2023-07-31 15_46_58.jpeg

am autonorte

VALORACIÓN DAÑOS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

PLACA: **WNZ 546** VIN: **9BETB5F40B580164** LINEA: **Cru Sport**

FECHA: **31-07-2023** COMPAÑIA DE SEGUROS: **Affinity**

No.	LISTADO DE OPERACIONES PARTICULARIZACIÓN DEL DAÑO	RRP, ESTRUCTURAL Y PINTURA				T.O.C			
		UM	TIPO DE DAÑO L H P			CANOS	TAP	AJA	RM
1	Tapeta baul								
2	Emblemas baul								
3	Emblemas baul								
4	Emblemas baul								
5	Emblemas baul								
6	Emblemas baul								
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23	Emblemas baul								
24	Emblemas baul								
25	Emblemas baul								
26	Emblemas baul								
27									
28									
29									
30									
31									
32	Alacranes								
33	Alacranes								
34	Alacranes								
35	Alacranes								

NOMBRE Y FIRMAS PARTICIPANTES: **Autonorte** **Caro** HORA: **15:35**

OTRO: **OTRO**



Escáner - 2023-07-31 15_34_22.jpeg





Escáner - 2023-07-31 15_35_20.jpeg



Escáner - 2023-07-31 15_46_23.jpeg



Escáner - 2023-07-31 15_34_09.jpeg



Escáner - 2023-07-31 15_34_45.jpeg



Escáner - 2023-07-31 15_45_09.jpeg











129620211_2_19a1bdf9-824f-4879-bafc-046aa24211e9



129620211_2_8c9acd1b-db37-49c6-9868-aa1f3432fcda



129620211_2_8c478327-78c3-48e1-87d8-dce303b10d67



129620211_2_aad80869-b0d1-4dc1-bf57-2ae9d561251b



Escáner - 2023-09-08 08_44_02.jpeg