

Ipat #1564259



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS

CON HERIDOS

SOLO DAÑOS



La movilidad es de todos

El transporte es de todos



3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO DE RUTA Via al mar Km2-014 VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDADLat. ° ' "
Long. ° ' "

3.1 LOCALIDAD O COMUNA

Comuna 1

4. FECHA Y HORA

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA 31/10/2023 07:13
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO 31/10/2023 07:25

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☒ CAIDA OCUPANTE ☒ 4
ATROPELLO ☒ INCENDIO ☒ 5
VOLCAMENTO ☒ OTRO ☒ 6

5.1. CHOQUE CON

VEHÍCULO ☒ MURO ☒ 1
TREN ☒ POSTE ☒ 2
SEMOVIENTE ☒ ÁRBOL ☒ 3
OBJETO FIJO ☒ BARANDA ☒ 4

5.2. OBJETO FIJO

SEMÁFORO ☒ 1
INMUEBLE ☒ 2
HIDRANTE ☒ 3
VALLA SEÑAL ☒ 4
TARIMA, CASETA ☒ 9
VEHÍCULO ESTACIONADO ☒ 10
OTRO ☒ 11

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA ☒ RURAL ☒ NACIONAL ☒ DEPARTAMENTAL ☒ MUNICIPAL ☒ URBANA
6.2. RESIDENCIAL ☒ INDUSTRIAL ☒ COMERCIAL ☒
6.3. ZONA ☒ ESCOLAR ☒ DEPORTIVA ☒ TURÍSTICA ☒ PRIVADA ☒ MILITAR ☒ HOSPITALARIA ☒
6.4. DISEÑO ☒ GLORIETA ☒ PASO A NIVEL ☒ PASO ELEVADO ☒ PUENTE ☒
☒ INTERSECCIÓN ☒ PONTÓN ☒ PASO INFERIOR ☒ TRAMO DE VÍA ☒
☒ LOTE O PREDIO ☒ CICLO RUTA ☒ PEATONAL ☒ TÚNEL ☒
6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA ☒ GRANIZO ☒ VIENTO ☒
☒ LLUVIA ☒ NORMAL ☒
☒ NIEBLA ☒

7. CARACTERÍSTICAS DELAS VÍAS

7.1. GEOMÉTRICAS ☒ RECTA ☒ CURVA ☒ PENDIENTE ☒ BAHÍA DE EST. CON ANDÉN ☒ CON BERMA ☒
7.2. UTILIZACIÓN ☒ UN SENTIDO ☒ DOBLE SENTIDO ☒ REVERSIBLE ☒ CONTRAFLUJO ☒ CICLO VÍA ☒
7.3. CALZADAS ☒ UNA ☒ DOS ☒ TRES O MAS ☒ VARIABLE ☒
7.4. CARRILES ☒ UN ☒ DOS ☒ TRES O MAS ☒ VARIABLE ☒
7.5. SUPERFICIE DE RODADURA ☒ ASFALTO ☒ ADQUIN ☒ EMPEDRADO ☒ CONCRETO ☒ TIERRA ☒ OTRO ☒
7.6. ESTADO ☒ BUENO ☒ CON HUECOS ☒ DERRUMBES ☒ EN REPARACIÓN ☒ HUNDIMIENTO ☒ PARCHADA ☒ RIZADA ☒ FISURADA ☒
7.7. CONDICIONES ☒ ACEITE ☒ HUMEDA ☒ LODO ☒ ALCANTARILLA DESTAPADA ☒
7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL ☒ A. CON BUENA MALA ☒ B. SIN ☒
7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO ☒ A. AGENTE DE TRÁNSITO ☒ B. SEMÁFORO ☒ OPERANDO ☒ INTERMITENTE ☒ CON DAÑOS ☒ APAGADO ☒ OCULTO ☒
C. SEÑALES VERTICALES ☒ PARE ☒ CEDA EL PASO ☒ NO GIRE ☒ SENTIDO VIAL ☒ NO ADELANTE ☒ VELOCIDAD MÁXIMA ☒ OTRA ☒ NINGUNA ☒
D. SEÑALES HORIZONTALES ☒ ZONA PEATONAL ☒ LÍNEA DE PARE ☒ LÍNEA CENTRAL AMARILLA ☒ CONTINUA ☒ SEGMENTADA ☒ LÍNEA DE CARRIL BLANCA ☒ CONTINUA ☒ SEGMENTADA ☒ LÍNEA DE BORDE BLANCA ☒ LÍNEA DE BORDE AMARILLA ☒ LÍNEA ANTIBLOQUEO ☒ FLECHAS ☒ LEYENDAS ☒ SÍMBOLOS ☒ OTRA ☒
E. REDUCTOR DE VELOCIDAD ☒ BANDAS SONORAS ☒ RESALTO ☒ MOVIL ☒ FIJO ☒ SONORIZADOR ☒ ESTOPEROL ☒ OTRO ☒
E. DELINEADOR DE PISO ☒ TACHA ☒ ESTOPEROS ☒ TACHONES ☒ BOYAS ☒ BORDILLOS ☒ TUBULAR ☒ BARRERAS PLÁSTICAS ☒ HITOS TUBULARES ☒ CONOS ☒ OTRO ☒
7.10. VISIBILIDAD ☒ A. NORMAL ☒ B. DISMINUIDA POR ☒ CASETAS ☒ CONSTRUCCIÓN ☒ VALLAS ☒ ÁRBOL VEGETACIÓN ☒ VEHÍCULO ESTACIONADO ☒ ENCANDILAMIENTO ☒ POSTE ☒ OTROS ☒

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS


VEHÍCULO

8.1. CONDUCTOR ☒ APELLIDOS Y NOMBRES Yesid fernando Romero Guerrero CC 7.098771964 COLOMBIANO ☒ FECHA DE NACIMIENTO 19/10/91 SEXO ☒ F ☒ MUERTO ☒
DIRECCIÓN DE DOMICILIO Calle 712 # 79A -48 Juventud Bgo 3208525851 TELÉFONO 3208525851 SE PRACTICÓ EXAMEN ☒ SI ☒ NO ☒
AUTORIZO ☒ EMBRIAGUEZ ☒ GRADO ☒ S. PSICOACTIVAS ☒ SI ☒ NO ☒
PORTA LICENCIA ☒ NO ☒ LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 1098771964 CATEGORÍA C3 RESTRICCIÓN — EXP ☒ VEN ☒ CÓDIGO DE TRANSITO 6660223 CHALECO ☒ CASCO ☒ CINTURÓN ☒
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN 1098771964 DESCRIPCIÓN DE LESIONES floridablanca

8.2. VEHICULO

PLACA XMB276 PLACA REMOLQUE/SEMI COLOMBIANO NACIONALIDAD ☒ MARCA Chevrolet LINEA NPR COLOR Amarillo verde MODELO 2007 CARROCERIA cerrada TON 30 PASAJEROS 70030107224 LICENCIA DE TRANS No. 70030107224
EMPRESA Bgo MATRICULADO EN Bgo INMOVILIZADO EN: centro de conciliación TARJETA DE REGISTRO No. 166386962
REV. TEC. MEC ☒ NO ☒ No. 166386962 CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 1
PORTA SOAT ☒ NO ☒ POLIZA No. 2297729 ASEGURADORA Liberty seguros S.A VENCIMIENTO 04/06/24
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL ☒ NO ☒ VENCIMIENTO 09/09/24 PORTA SEG. RESO EXTRA CONTRACTUAL ☒ SI ☒ NO ☒ VENCIMIENTO 09/09/24
No. AB001003 ASEGURADORA la equidad seguros DIA 09 MES 09 AÑO 24 No. 63377580 ASEGURADORA la equidad seguros DIA 09 MES 09 AÑO 24


PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR ☒ SI ☒ APELLIDOS Y NOMBRES monsalve Passa luz Helena CC 63377580 IDENTIFICACIÓN No. 63377580
8.3. CLASE VEHICULO ☒ AUTOMÓVIL ☒ M. AGRICOLA ☒ M. INDUSTRIAL ☒ BICICLETA ☒ MOTOCARRO ☒ MOTOTRICICLO ☒ TRACCIÓN ANIMAL ☒ MOTOCICLO ☒ CUATRIMOTO ☒ REMOLQUE ☒ SEMI-REMOLQUE ☒
8.4. CLASE SERVICIO ☒ OFICIAL ☒ PUBLICO ☒ PARTICULAR ☒ DIPLOMÁTICO ☒
8.5. MODALIDAD DE TRANS. ☒ MIXTO ☒ CARGA ☒ - EXTRADIMENSIONADA ☒ - EXTRAPESADA ☒ - MERCANCIA PELIGROSA ☒ - CLASE DE MERCANCIA ☒
8.6. RADIO DE ACCIÓN ☒ NACIONAL ☒ MUNICIPAL ☒
8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO Defensa delantera Partido y Rayada8.7. FALLAS EN FRENOS ☒ DIRECCIÓN ☒ LUCES ☒ BOCINA ☒ LLANTAS ☒ SUSPENSIÓN ☒ OTRA ☒8.9. LUGAR DE IMPACTO FRONTAL ☒ LATERAL ☒ POSTERIOR ☒ Otro ☒

SEGUNDA HOJA

2

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS				VEHÍCULO ☒							
8.1 CONDUCTOR		APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	GRAVEDAD		
		mauricio sanabria estevez		cc	91499103	colombiano	22/10/75	☒ F	MUERTO ☐ HERIDO ☒		
DIRECCIÓN DE DOMICILIO				CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN					
B. villa Rosa manzana 31 casa 1				Bigo	321929539	SI ☒ NO ☐					
PORTA LICENCIA		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP	VEN	CÓDIGO DE TRANSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
☐ SI ☒ NO									☐ SI ☒ NO	☒ SI ☐ NO	☐ SI ☒ NO
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN				DESCRIPCIÓN DE LESIONES							
serviclinicos Dromedicas S.A				Golpe en clavícula lado Desecho golpe en cuello y Rodilla Izquierda							
8.2. VEHÍCULO											
PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS No.	
ENV271F		COLOMBIANO ☐ EXTRANJERO ☐	BAJAJ	Boxer	Negra	2020	siN		2	10029563994	
EMPRESA			MATRICULADO EN:			INMOVILIZADO EN:			TARJETA DE REGISTRO No.		
NIT			Giron			A DISPOSICIÓN DE: Centro de conciliación					
REV. TEC. MEC ☒ NO ☐ No. 166990820			CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE								
PORTA SOAT		PÓLIZA No.		ASEGURADORA				VENCIMIENTO			
☒ SI ☐ NO		4308004257608000		la Previsora S.A compañía de Seguros				DIA MES AÑO 016 24			
PORTA SEG, RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL				VENCIMIENTO		PORTA SEG RESO EXTRA CONTRACTUAL				VENCIMIENTO	
☐ SI ☒ NO						☐ SI ☒ NO					
No.		ASEGURADORA		DIA MES AÑO		No.		ASEGURADORA		DIA MES AÑO	
PROPIETARIO											
MISMO CONDUCTOR		APELLIDOS Y NOMBRES				DOC	IDENTIFICACIÓN No.				
☐ SI ☒ NO		coszo Duran elizabeth				cc	63479569				
8.3. CLASE VEHÍCULO											
8.4. CLASE SERVICIO											
PASAJEROS											
8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO											
cacho de la moto foscidos											
tacometro Partido Direcciona											
tracera lado Izquierdo partido											
8.7. FALLAS EN FRENOS DIRECCIÓN LUCES BOCINA LLANTAS SUSPENSIÓN OTRA											
8.9. LUGAR DE IMPACTO FRONTAL LATERAL POSTERIOR											
9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES											
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO					
Angie Iosera Joya Pabón		cc	7095822424	colombiana	03/07/95	M ☒					
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CIUDAD	TELÉFONO	9.1. DETALLES DE LA VICTIMA							
calle 72N #78A-54 int 1 manzana 31		Bigo	3177025446								
HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN				SE PRACTICÓ EXAMEN		CONDICIÓN					
serviclinicos Dromedicas S.A				SI ☐ NO ☐		PEATÓN ☐					
DESCRIPCIÓN DE LESIONES				AUTORIZO EMBRIAGUEZ GRADO S. PSICOACTIVAS		PASAJERO ☒					
				SI ☐ NO ☐ POS ☐ NEG ☐		ACOMPAÑANTE ☐					
Fractura miembro inferior Desecho laceraciones en						GRAVEDAD					
Brazo Izquierdo						MUERTO ☐					
						HERIDO ☒					
10. TOTAL VÍCTIMAS PEATÓN ACOMPAÑANTE PASAJERO CONDUCTOR TOTAL HERIDOS MUERTOS											
11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO											
DEL CONDUCTOR		DEL VEHÍCULO		DEL PEATÓN							
		401 772									
DE LA VÍA				DEL PASAJERO							
12. TESTIGOS											
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO					
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO					
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO					
13. OBSERVACIONES											
conductores Reclaman copias del esquis en DTB se elabora componiendo por DOY											
14. ANEXOS ANEXO 1. Conductores, Vehículos ANEXO 2. Víctimas, Pasajeros o Peatones OTROS ANEXOS. Fotos y Videos											
15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE											
GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN	PLACA	ENTIDAD	FIRMA				
	Jimenez Marin Luis		cc	13513033 Bigo	98	DTB					
16. CORRESPONDIÓ											
NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN		Dto.	Municipio	Ent.	U. receptora	Año	Consecutivo				

[illegible][illegible]