

## AUDATEX

Número de Reclamo: 114515078\_1

Versión: V AL0M0000/2

Reporte Completo

Impreso: 24/06/2022

## Resumen

## Expediente

Núm. Secuencial Interno:	COB0000627CO372514@COB0000627.co20220531-1308491		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	23/05/2022
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	4:30 p. m.
Número de Expediente:	114515078_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22609318	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V AL0M0000/2	Fecha Promesa de Entrega:	15/06/2022
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	26/05/2022	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	31,48 %	Pérdida Total:	Si
		Autorizado por:	JHON FREDDY GARCIA / Jhon Freddy Garcia

## Detalles del Vehículo

## Vehículo

Fabricante:	CHEVROLET
Modelo:	AVEO 4-PUERTAS
Código AX:	1415 14
No. Motor:	F16D32225811
Tipo de Motor:	Gasolina
Transmisión:	Manual
No. Placa:	DBT353
No. VIN Poliza:	9GATJ58669B122244
No. VIN Visual:	9GATJ58669B122244
Odómetro:	46897 Km
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo:	Otro
Cubicaje:	CC
Número de Puertas:	4
Número de Asientos:	
Año de Fabricación:	2009
Valor Mercado:	\$ 16.900.000
Monto Asegurado:	\$ 1.000.000
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo:	Sedan

## Opciones del Modelo

DESDE MODELO 2009  
NORM.ANTICONT.EC2005  
1598CC 100/110CPP  
BICAPA PERLADO

## INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

## Condiciones del Vehículo

## Estado del Vehículo

Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección: Uninitialised Dirección del Impacto:	Desde : E_CentreRear Hacia: H_LHFfront
----------------	--	---

## Direcciones

## Asegurado

Nombre : RODRIGUEZ LOZANO, HADA VICTORIA  
Apellido :  
Dirección :  
Distrito :  
Cantón :  
Provincia :  
Código Postal :  
Tel Celular : 573013324606  
Dirección Email : EDIROLO164@GMAIL.COM

## Propietario

Nombre :  
Apellido :  
Dirección :  
Distrito :  
Cantón :  
Provincia :  
Código Postal :

## Taller Mecánico

Nombre : Manuel  
Apellido : Ruiz  
Dirección : CALLE 235 CON AUTOPISTA NORTE  
Distrito : BOGOTA DC

Cantón :  
 Provincia : Bogotá  
 Código Postal : 111161  
 Tel Negocio : 3505459793  
 Dirección Email : Manuel.ruiz@automotor.co  
 Dirección Email2 :  
 Cédula Jurídica : 90096920009

## Informe del Cálculo

### PIEZAS SUSTITUIDAS

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Fecha Tarifa: 9/04/2022	
				Referencia	Precio
1481	PUERTA DEL.I.	96896991		INPA2206240000	\$ 1.230.000i
1657	BOCEL PUERTA DEL.I.	96349120		INPA2206210000	\$ 13.000i
1781	PUERTA TRA.I.	96942267		INPA2206240000	\$ 1.310.000i
1787	BISAG.SUP.PUER.TR.I.	96541502		INPA2206210000	\$ 49.000i
1795	BISAG.INF.PUER.TR.I.	96541514		INPA2206210000	\$ 49.000i
1847	CREMALLERA TRA.I.	94567362		INPA2206210000	\$ 93.772i
1919	LAMEVIDRIO TR.INT.I.	96649789		INPA2206210000	\$ 46.000i
3161	EMP.PANORAMICO TRA.	96648485		INPA2206210000	\$ 56.000i
3481	COSTADO I.	96462969		INPA2206210000	\$ 1.000.000i
1000	GUIA IZQ PARAGP TRAS	220531123809220		INPA2206210000	\$ 85.000i
1000	REFLEX	220531123809297		INPA2206210000	\$ 100.000i
1000	SELLANTE CARROCERIA	220531123809272		INPA2206210000	\$ 50.000i
1000	URETANO	220531123809280		INPA2206210000	\$ 50.000i
Ahorro					\$ 0
Sub Total					\$ 4.131.772
Total Piezas					\$ 4.131.772

\* = Posición dada por el usuario

B = Daewoo1

### Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	T.Base 10	
		UT	Precio
SIN NUMERO	AJUST.SEMIEJE ARTIC. :VERIF.	3,0	\$ 12.000
SN	VEHIC.CPL.:MEDIR	4,0	\$ 16.000
	INCLUYE:CAIDA,AVANCE Y	0,0	\$ 0
	CONVERG.:VERIF.	0,0	\$ 0
	REGUL.DIRECCION EN CAJA DIRECCION:	0,0	\$ 0
	VERIF.	0,0	\$ 0
21 301 00	TRAB.ADIC.CONVERG.:AJUST.	6,0	\$ 24.000
96 102 00	PUERTA DL.I.:SUST.	15,0	\$ 60.000
	INCLUYE:PUERTA:D+M Y COMPONENT.:	0,0	\$ 0
	ACONDIC.	0,0	\$ 0
96 302 00	PUERTA TR.I.:SUST.	23,0	\$ 92.000
	INCLUYE:PUERTA:D+M Y COMPONENT.:	0,0	\$ 0
	ACONDIC.	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	COSTADO I.CPL.:SUST.	111,0	\$ 444.000
	INCLUYE:PARAGOLPES CPL.,STOP TRA.	0,0	\$ 0
	I.,COJIN ASIENTO Y ESPALDAR TRA.I.,	0,0	\$ 0
	VIDRIOO TAPA BAUL ,TAPA BAUL ,ANTENA,	0,0	\$ 0
	GOMAS Y TODAS TAPIZADOS	0,0	\$ 0
	EN ZONA REPARAC.:D+M	0,0	\$ 0
93 903 00	ALFOMBRA PISO BAUL :D+M	2,0	\$ 8.000
17 311 00	TUBO DEPOS.COMBUST.:D+M	3,0	\$ 12.000
1000	220531123809246 BANCADA LATERAL	38,0	\$ 152.000
		*	
2279	PARAL B I. REPARAR	10,0	\$ 40.000
		*	
4165	GUARDAP.MET.TR.I.INT REPARAR	15,0	\$ 60.000
		*	
2101	ESTRIBO I. CESVI-IM1 REPARAR	13,0	\$ 52.000
		C	
2583	PARAGOLPES TRA. CESVI-IF1 REPARAR	14,3	\$ 57.200

0000	TIEMPO PREP.CESVIMAP SIST.DE REPARACION	C	0,0	\$ 0
1000	TIEMPO PREP REPARACI CESVIMAP	C	1,5	\$ 6.000
		*		

**Total Unidades de Trabajo**  
**Total M.O. Hojal/Mecánica**

**258,8**  
**\$ 1.035.200**

#### PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 40.000/HR	UT	Precio
	- BICAPA PERLADO			
1481	PUERTA DEL.I. PINTURA SUSTITUCION		22,7	\$ 90.800
1781	PUERTA TRA.I. PINTURA SUSTITUCION		18,3	\$ 73.200
3481	COSTADO I. PINTURA SUSTITUCION		13,5	\$ 54.000
2101	ESTRIBO I. PINTURA DANO MEDIO		10,4	\$ 41.600
2279	PARAL B I. PINTURA DANO MEDIO		4,1	\$ 16.400
4165	GUARDAP.MET.TR.I.INT PINTURA DANO MEDIO		3,5	\$ 14.000
9551	RIN RUEDA TR.I. PINTURA DANO MEDIO		2,9	\$ 11.600
2583	PARAGOLPES TRA. PINTURA NIVEL FUERTE		24,7	\$ 98.800
1000	PINTURA ESPEJO RETRO 220531123809288		0,0	*

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 40.000/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	100,1	\$ 400.400
TIEMPO PREPARACION	23,5	\$ 94.000
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	123,6	\$ 494.400

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 444.097
CONSTANTE MATERIAL	\$ 13.083
TOTAL MATERIALES	\$ 457.180

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	CHEVROLET AVEO 4-PUERTAS
No. PLACA:	DBT353
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	900
GRAMOS COLOR CESVIMAP	1.050
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	900
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

**Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.**

#### Notas del Taller

#### Notas de la Aseguradora

#### Historial Descripción de la Causa del Accidente

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Códigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 4.131.772
--------------------	--------------

TOTAL PIEZAS	\$ 4.131.772
--------------	--------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL 245,8 UT X \$ 40.000/HR		\$ 983.200
Alineación 13 UT		\$ 52.000
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA		\$ 1.035.200

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL M.O. PINTURA		\$ 494.400
TOTAL MATERIALES		\$ 457.180
TOTAL PINTURA		\$ 951.580

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0
SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 6.118.552

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	-\$ 798.319
TOTAL DE DEDUCCIONES	-\$ 798.319

SUBTOTAL	\$ 5.320.233
IVA @ 19 %	\$ 1.010.844

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 6.331.077
--------------------	--------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 6.331.077
------------	--------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.