

AUDATEX

Número de Reclamo: 114515078_1

Versión: V AL0M0000/8

Reporte Completo

Impreso: 9/09/2022

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	COB0000627CO372514@COB0000627.co20220531-1308491		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	23/05/2022
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	4:30 p. m.
Número de Expediente:	114515078_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22609318	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V AL0M0000/8	Fecha Promesa de Entrega:	15/06/2022
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	26/05/2022	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	36,34 %	Pérdida Total:	Si
		Autorizado por:	J PARRA MUÑOZ Val / JOHAN RICARDO PARRA MUÑOZ

Detalles del Vehículo

Vehículo	Opciones del Modelo
Fabricante:	CHEVROLET
Modelo:	AVEO 4-PUERTAS
Código AX:	1415 14
No. Motor:	F16D32225811
Tipo de Motor:	Gasolina
Transmisión:	Manual
No. Placa:	DBT353
No. VIN Poliza:	9GATJ58669B122244
No. VIN Visual:	9GATJ58669B122244
Odómetro:	46897 Km
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo:	Otro
Cubicaje:	CC
Número de Puertas:	4
Número de Asientos:	
Año de Fabricación:	2009
Valor Mercado:	\$ 16.900.000
Monto Asegurado:	\$ 1.000.000
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo:	Sedan

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:
	Uninitialised
	Dirección del Impacto:
	Desde : E_CentreRear
	Hacia : H_LHFront

Direcciones

Asegurado

Nombre : RODRIGUEZ LOZANO, HADA VICTORIA
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :
Tel Celular : 573013324606
Dirección Email : EDIROL0164@GMAIL.COM

Propietario

Nombre :
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : Manuel
Apellido : Ruiz
Dirección : CALLE 235 CON AUTOPISTA NORTE

Distrito : BOGOTA DC
 Cantón :
 Provincia : Bogotá
 Código Postal : 111161
 Tel Negocio : 3505459793
 Dirección Email : Manuel.ruizs@automotor.co
 Dirección Email2 :
 Cédula Jurídica : 90096920009

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

				Fecha Tarifa: 9/04/2022	
Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Precio
1481	PUERTA DEL.I.	96896991		INPA2208290000	\$ 1.515.292i
1657	BOCEL PUERTA DEL.I.	96349120		INPA2206210000	\$ 13.000i
1781	PUERTA TRA.I.	96942267		INPA2209060000	\$ 0i
1787	BISAG.SUP.PUER.TR.I.	96541502		INPA2206210000	\$ 49.000i
1795	BISAG.INF.PUER.TR.I.	96541514		INPA2206210000	\$ 49.000i
1847	CREMALLERA TRA.I.	94567362		INPA2206210000	\$ 91.800i
1919	LAMEVIDRIO TR.INT.I.	96649789		INPA2206210000	\$ 46.000i
3161	EMP.PANORAMICO TRA.	96648485		INPA2206210000	\$ 56.000i
3481	COSTADO I.	96462969		INPA2208080000	\$ 756.000i
4101	REF.COSTADO I.	96648317		INPA2209090000	\$ 0B
1000	PUERTA TRAS IZQ	220909093350730		INPA2209090000	\$ 1.632.000i
1000	REFLEX	220531123809297		INPA2206210000	\$ 100.000i
1000	GUIA IZQ PARAGP TRAS	220531123809220		INPA2206210000	\$ 85.000i
1000	SELLANTE CARROCERIA	220531123809272		INPA2206210000	\$ 50.000i
1000	URETANO	220531123809280		INPA2206210000	\$ 50.000i
Ahorro					\$ 0
Sub Total					\$ 4.493.092
Total Piezas					\$ 4.493.092

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

B = Daewoo1

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

		T.Base 10	
		UT = 1 HR. Precio = \$ 40.000/HR	
NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	UT	Precio
SIN NUMERO	AJUST.SEMIEJE ARTIC. :VERIF.	3,0	\$ 12.000
SN	VEHIC.CPL.:MEDIR	4,0	\$ 16.000
	INCLUYE:CAIDA,AVANCE Y	0,0	\$ 0
	CONVERG.:VERIF.	0,0	\$ 0
	REGUL.DIRECCION EN CAJA DIRECCION:	0,0	\$ 0
	VERIF.	0,0	\$ 0
21 301 00	TRAB.ADIC.CONVERG.:AJUST.	6,0	\$ 24.000
96 102 00	PUERTA DL.I.:SUST.	15,0	\$ 60.000
	INCLUYE:PUERTA:D+M Y COMPONENT.:	0,0	\$ 0
	ACONDIC.	0,0	\$ 0
96 302 00	PUERTA TR.I.:SUST.	23,0	\$ 92.000
	INCLUYE:PUERTA:D+M Y COMPONENT.:	0,0	\$ 0
	ACONDIC.	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	COSTADO I.CPL.:SUST.	111,0	\$ 444.000
	INCLUYE:PARAGOLPES CPL.,STOP TRA.	0,0	\$ 0
	I.,COJIN ASIENTO Y ESPALDAR TRA.I.,	0,0	\$ 0
	VIDRIOO TAPA BAUL ,TAPA BAUL ,ANTENA,	0,0	\$ 0
	GOMAS Y TODAS TAPIZADOS	0,0	\$ 0
	EN ZONA REPARAC.:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	REF.FALDON I.:SUST.	20,0	\$ 80.000
93 903 00	ALFOMBRA PISO BAUL :D+M	2,0	\$ 8.000
17 311 00	TUBO DEPOS.COMBUST.:D+M	3,0	\$ 12.000
1000	220531123809246 BANCADA LATERAL	38,0	\$ 152.000
		*	
2279	PARAL B I. REPARAR	10,0	\$ 40.000
		*	

4165	GUARDAP.MET.TR.I.INT REPARAR	15,0 *	\$ 60.000
2101	ESTRIBO I. CESVI-IM1 REPARAR	13,0 C	\$ 52.000
2583	PARAGOLPES TRA. CESVI-IF1 REPARAR	14,3 C	\$ 57.200
0000	TIEMPO PREP.CESVIMAP SIST.DE REPARACION	0,0 C	\$ 0
1000	TIEMPO PREP REPARACI CESVIMAP	1,5 *	\$ 6.000
1000	AJUSTE M O 220829150405039	84,0 *	\$ 336.000

Total Unidades de Trabajo

Total M.O. Hojal/Mecánica

362,8

\$ 1.451.200

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 40.000/HR	
		UT	Precio
	- BICAPA PERLADO		
1481	PUERTA DEL.I. PINTURA SUSTITUCION	22,7	\$ 90.800
1781	PUERTA TRA.I. PINTURA SUSTITUCION	18,3	\$ 73.200
3481	COSTADO I. PINTURA SUSTITUCION	13,5	\$ 54.000
4101	REF.COSTADO I. PINTURA SUSTITUCION	8,3	\$ 33.200
2101	ESTRIBO I. PINTURA DANO MEDIO	10,4	\$ 41.600
2279	PARAL B I. PINTURA DANO MEDIO	4,1	\$ 16.400
9551	RIN RUEDA TR.I. PINTURA DANO MEDIO	2,9	\$ 11.600
2583	PARAGOLPES TRA. PINTURA NIVEL FUERTE	24,7	\$ 98.800
1000	PINTURA ESPEJO RETRO 220531123809288	0,0	*

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 40.000/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	104,9	\$ 419.600
TIEMPO PREPARACION	23,5	\$ 94.000
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	128,4	\$ 513.600

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 468.556
CONSTANTE MATERIAL	\$ 13.083
TOTAL MATERIALES	\$ 481.639

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	CHEVROLET AVEO 4-PUERTAS
No. PLACA:	DBT353
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	950
GRAMOS COLOR CESVIMAP	1.100
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	950
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Fecha/Hora:	12/07/2022 4:31 p. m.
Autor:	Manuel Ruiz
Encabezado:	IMPREVISTO
Nota:	BUENAS TARDES ING, DE ACUERDO A LO ACORDADO VIA CORREO ELECTRONICO CON EL PROVEEDOR Y LA ASEGURADORA RELACIONO IMPREVISTO.
	SUSTITUCION:

96957679 PANEL COSTADO IZQ

Notas de la Aseguradora

Fecha/Hora: 29/08/2022 8:02 p. m.
Autor: J PARRA MUÑOZ Val
Encabezado: .
Nota: .

Fecha/Hora: 9/09/2022 2:32 p. m.
Autor: J PARRA MUÑOZ Val
Encabezado: .
Nota: .

Historial Descripción de la Causa del Accidente

AUTORIZADO

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Codigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 4.493.092
--------------------	--------------

TOTAL PIEZAS	\$ 4.493.092
--------------	--------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL 349,8 UT X \$ 40.000/HR		\$ 1.399.200
Alineación 13 UT		\$ 52.000
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA		\$ 1.451.200

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL M.O. PINTURA		\$ 513.600
TOTAL MATERIALES		\$ 481.639
TOTAL PINTURA		\$ 995.239

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0
SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 6.939.531

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	-\$ 798.319
TOTAL DE DEDUCCIONES	-\$ 798.319

SUBTOTAL	\$ 6.141.212
IVA @ 19 %	\$ 1.166.830

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 7.308.042
--------------------	--------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 7.308.042
------------	--------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.