



LA EQUIDAD		SIPO - CESVI COLOMBIA			
Usuario	FDGOMEZ	Consecutivo (Clave)	610522	Nro. Cierres	1
Nombre	FREDY DANIEL GOMEZ MUNOZ	Fecha Siniestro	2/01/2025	-Fecha Reg.	2/01/2025 5:00:14 p. m.
Empresa	LA EQUIDAD SEGUROS O.C.	Nro. Siniestro	SP151318	Nro. Modificaciones	5
Ciudad	BOGOTA	Cliente	VYSALUD EN CASA SAS		
Analista	CARLOS AUGUSTO ARISTIZABAL HERRERA				

Vehículo Original

Marca	Ford	Acabado	Bicapa Metalizado	Denuncia Adicional
Línea	Explorer	Color	PLATA	vr Estimado Pesado
Version	Limited 2.3L 4X4 A/T	Placa	DFN929	
VIN	1FM5K8FH4KGB29912	Servicio	Particular	
Modelo	2019	Kilometraje	0	Amparo
Tipo Pintura	Base Agua			PPD

Nombre del Taller: **CENTRAL MOTOR AMERICA SAS**Valor hora Carrocería **48.000**Valor hora Pintura **48.000****Observaciones Generales****I. SUSTITUCION - DESMONTAJE / MONTAJE (Carrocería y Mecánica)**

S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre	S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre
S	BOCEL CENTRAL CROMADO PARAGOLPES		1	0	S	BOCEL PUERTA DELANTERA DERECHA		1	1
S	PEGANTE VIDRIO (SIKAFLEX)		1	0	S	BOCEL PUERTA TRASERA DERECHA		1	1
S	BROCHES BOCELES PUERTAS		10	1	D	SENSORES DE REVERSA - KIT		1	0
S	EXTENSION PLASTICA COSTADO IZQUIERDO		1	0	D	SENSORES DE APROXIMACION - KIT		1	0
S	REJILLA ALOJAMIENTO LUZ ANTINIEBLA DERECHA		1	0	D	PARAGOLPES DELANTERO		1	0
S	CARETA INFERIOR PARAGOLPES DELANTERO		1	0	D	PARAGOLPES TRASERO		1	0
S	CARETA INFERIOR PARAGOLPES TRASERO		1	0	D	VIDRIO PANORAMICO TRASERO		1	0

Observaciones**II. REPARACIÓN CARROCERÍA**

Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre	Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre
COMPUERTA		M2	3,36	3,36	0	COSTADO IZQUIERDO		L2	1,69	1,69	0
PARAGOLPES DELANTERO		D1	0,90	0,90	0	TABLERO PUERTA TRASERA IZQUIERDA		M1	3,46	3,46	0
PARAGOLPES TRASERO		D2	1,50	1,50	0						

Observaciones**III. PINTURA**

Tipo	Nombre de la pieza	Nivel daño	% P	Pint. Par.	Cierre
M	Compuerta	Daño Medio	100		0
M	Costado Izquierdo Cinco (5) Puertas	Daño Leve	100		0
M	Puerta Trasera Izquierda	Daño Medio	93		0
P	Manija apertura puerta trasera izquierda	3 - Daño Leve (< 21 x 30 cm)		N	0
P	Paragolpes delantero	3 - Daño Leve (< 21 x 30 cm)		N	0
P	Paragolpes trasero	4 - Daño Medio (>21 x 30 cm)		N	0

Observaciones**IV. OTRAS OPERACIONES**

Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cant	Cierre
Scanner (Diagnosis) - -	2,00	96.000	0	96.000				0
Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cierre	
BOCEL CENTRAL CROMADO PARAGOLPES	0,00	0	0	0				0
BROCHES BOCELES PUERTAS	0,00	0	0	0				1
PEGANTE VIDRIO (SIKAFLEX)	0,00	0	0	0				0
SENSORES DE APROXIMACION - KIT	1,00	48.000	0	48.000				0
SENSORES DE REVERSA - KIT	1,00	48.000	0	48.000				0

Observaciones**V. RESUMEN VALORACIÓN**

	Sustitución Carrocería	Sustitución Mecánica	Reparación Carrocería
Tiempo en horas	7,43	0,00	10,47
Valor en pesos	356.710		502.469

TOTAL SUSTITUCION CARROCERÍA Y MECÁNICA**859.179****Baremo de Pintura**

	Piezas Metálicas	Piezas Plásticas	Piezas Interiores	TOTAL BAREMO PINTURA
Tiempo en horas	10,95	4,82	0,00	15,77
Tiempo en \$	525.600	231.360		756.960
Materiales	383.058	534.445		917.503
Valor	908.658	765.805		1.674.463

Otras Operaciones

	Carrocería	Electromecánica	Pintura	TOTAL OTRAS OPERAC.
En el Taller	96.000	96.000		192.000
T.O.T				

Insumos

Total Otras Operaciones	96.000	96.000	192.000
--------------------------------	---------------	---------------	----------------

TOTAL VALORACIÓN (ANTES DE IVA)			2.725.642,00
REPUESTOS			5.100.239,00
IVA (19%)			1.486.917,00
ARREGLO DIRECTO			
TOTAL VALORACION (DESPUES DE IVA)			9.312.798,00
MENOS DEDUCIBLE			1.350.000
TOTAL TALLER			7.962.798
TODO COSTO REPUESTOS			
TODO COSTO MANO DE OBRA			

NUM. FACTURA
vrAUTORIZADO FACTURA

Firma del Perito

Firma Responsable Taller

Firma Cliente

