



LA EQUIDAD SEGUROS O.C.		SIPO - CESVI COLOMBIA			
Usuario	CARLOSARIS	Consecutivo (Clave)	610522	Nro. Cierres	1
Nombre	CARLOS AUGUSTO ARISTIZABAL HERRERA	Fecha Siniestro	2/01/2025	-Fecha Reg.	2/01/2025 5:00:14 p. m.
Empresa	LA EQUIDAD SEGUROS O.C.	Nro. Siniestro	SP151318	Nro. Modificaciones	5
Ciudad	BOGOTA	Cliente	VYSALUD EN CASA SAS		
Analista	CARLOS AUGUSTO ARISTIZABAL HERRERA				

Vehículo Original					
Marca	Ford	Acabado	Bicapa Metalizado	Denuncia Adicional	
Línea	Explorer	Color	PLATA	vr Estimado Pesado	
Version	Limited 2.3L 4X4 A/T	Placa	DFN929		
VIN	1FM5K8FH4KGB29912	Servicio	Particular		
Modelo	2019	Kilometraje	0	Amparo	PPD
Tipo Pintura	Base Agua				

Nombre del Taller: CENTRAL MOTOR AMERICA SAS Valor hora Carrocería 48.000 Valor hora Pintura 48.000

Observaciones Generales

I. SUSTITUCION - DESMONTAJE / MONTAJE (Carrocería y Mecánica)

S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre	S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre
S	BOCEL CENTRAL CROMADO PARAGOLPES		1	0	S	BOCEL PUERTA DELANTERA DERECHA		1	1
S	PEGANTE VIDRIO (SIKAFLEX)		1	0	S	BOCEL PUERTA TRASERA DERECHA		1	1
S	BROCHES BOCELES PUERTAS		10	1	D	SENSORES DE REVERSA - KIT		1	0
S	EXTENSION PLASTICA COSTADO IZQUIERDO		1	0	D	SENSORES DE APROXIMACION - KIT		1	0
S	REJILLA ALOJAMIENTO LUZ ANTINIEBLA DERECHA		1	0	D	PARAGOLPES DELANTERO		1	0
S	CARETA INFERIOR PARAGOLPES DELANTERO		1	0	D	PARAGOLPES TRASERO		1	0
S	CARETA INFERIOR PARAGOLPES TRASERO		1	0	D	VIDRIO PANORAMICO TRASERO		1	0

Observaciones

II. REPARACIÓN CARROCERÍA

Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre	Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre
COMPUERTA		M2	3,36	3,36	0	COSTADO IZQUIERDO		L2	1,69	1,69	0
PARAGOLPES DELANTERO		D1	0,90	0,90	0	TABLERO PUERTA TRASERA IZQUIERDA		M1	3,46	3,46	0
PARAGOLPES TRASERO		D2	1,50	1,50	0						

Observaciones

III. PINTURA

Tipo	Nombre de la pieza	Nivel daño	% P	Pint. Par.	Cierre
M	Compuerta	Daño Medio	100		0
M	Costado Izquierdo Cinco (5) Puertas	Daño Leve	100		0
M	Puerta Trasera Izquierda	Daño Medio	93		0
P	Manija apertura puerta trasera izquierda	3 - Daño Leve (< 21 x 30 cm)		N	0
P	Paragolpes delantero	3 - Daño Leve (< 21 x 30 cm)		N	0
P	Paragolpes trasero	4 - Daño Medio (>21 x 30 cm)		N	0

Observaciones

IV. OTRAS OPERACIONES

Descripción	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cant	Cierre
Scanner (Diagnosis) - -	2,00	96.000	0	96.000				0
Descripción	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cierre	
BOCEL CENTRAL CROMADO PARAGOLPES	0,00	0	0	0			0	

BROCHES BOCELES PUERTAS	0,00	0	0	0			1
PEGANTE VIDRIO (SIKAFLEX)	0,00	0	0	0			0
SENSORES DE APROXIMACION - KIT	1,00	48.000	0	48.000			0
SENSORES DE REVERSA - KIT	1,00	48.000	0	48.000			0

Observaciones

V. RESUMEN VALORACIÓN

	<u>Sustitución Carrocería</u>	<u>Sustitución Mecánica</u>	<u>Reparación Carrocería</u>
Tiempo en horas	7,43	0,00	10,47
Valor en pesos	356.710		502.469

TOTAL SUSTITUCION CARROCERÍA Y MECÁNICA 859.179

<u>Baremo de Pintura</u>	<u>Piezas Metálicas</u>	<u>Piezas Plásticas</u>	<u>Piezas Interiores</u>	<u>TOTAL BAREMO PINTURA</u>
Tiempo en horas	10,95	4,82	0,00	15,77
Tiempo en \$	525.600	231.360		756.960
Materiales	383.058	534.445		917.503
Valor	908.658	765.805		1.674.463

<u>Otras Operaciones</u>	<u>Carrocería</u>	<u>Electromecánica</u>	<u>Pintura</u>	<u>TOTAL OTRAS OPERAC.</u>
En el Taller	96.000	96.000		192.000
T.O.T				
Insumos				
Total Otras Operaciones	96.000	96.000		192.000

TOTAL VALORACIÓN (ANTES DE IVA)	2.725.642,00
REPUESTOS	5.100.239,00
IVA (19%)	1.486.917,00
ARREGLO DIRECTO	
TOTAL VALORACION (DESPUES DE IVA)	9.312.798,00
MENOS DEDUCIBLE	1.350.000
TOTAL TALLER	7.962.798
TODO COSTO REPUESTOS	
TODO COSTO MANO DE OBRA	

NUM. FACTURA
vrAUTORIZADO FACTURA

Firma del Perito

Firma Responsable Taller

Firma Cliente

