

ÁLBUM FOTOGRÁFICO  
SOLICITUD No. 34670

Fotografías para la Ilustración del accidente

DATOS BÁSICOS DE LA SOLICITUD

NÚMERO	TIPO	SUBTIPO	FECHA	FECHA COMPROMISO
34670	ASISTENCIA FORENSE	ASISTENCIA FORENSE	15/04/2024	22/04/2024

DATOS DEL CLIENTE

TIPO	NIT	NOMBRE	E - MAIL	CARGO	INTERMEDIARIO
COMPAÑIA DE SEGUROS	860026182	ALLIANZ SEGUROS S A	natalia.blanco@allianz.co	ABOGADO	NO APLICA

PREVALIDACIÓN DEL ACCIDENTE

DEPARTAMENTO	CIUDAD	PLACA	FECHA	# SINIESTRO
CALDAS	MANIZALES	TJT723	15/04/2024	46420891

REGISTRO FOTOGRÁFICO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN
	<b>IMAGEN NO. 1 SATELITAL:</b> Se observa la ubicación geográfica del lugar dónde se presentó el accidente de tránsito, en la vía Manizales - Neira (fuente Google Maps) coordenadas: 5.1358885, -75.4975529
	<b>FOTOGRAFÍA NO. 1 PLANO PANORÁMICO:</b> En esta fotografía se observan las características generales de la vía donde se presentó el accidente de tránsito en sentido Neira - Manizales, por la cual transitaba el vehículo no. 1 camión (asegurado).

# ÁLBUM FOTOGRÁFICO

## SOLICITUD No. 34670

Fotografías para la Ilustración del accidente



**FOTOGRAFÍA NO. 2 PLANO PANORÁMICO:** En esta fotografía complemento de la anterior se observan las características generales de la vía donde se presentó el accidente de tránsito en sentido Neira - Manizales por donde transitaba el vehículo no. 1 camión (asegurado).



**FOTOGRAFÍA NO. 3 PLANO PANORÁMICO:** En esta fotografía tomada desde otro ángulo se observan las características generales del lugar donde se presentó el accidente de tránsito en sentido Manizales - Neira y por la cual transitaba el vehículo no. 2 motocicleta.



**FOTOGRAFÍA NO. 4 PLANO PANORÁMICO:** En esta fotografía complemento de la anterior se observan las características generales de la vía donde se presentó el accidente de tránsito en sentido Manizales - Neira por donde transitaba el vehículo no. 2 motocicleta.



**FOTOGRAFÍA NO. 5 PLANO PANORÁMICO AÉREO:** En esta fotografía se referencia el lugar de los hechos demarcado en el recuadro rojo; dónde se observan las características generales del tramo de vía, morfología, estado, demarcación y señalización.



# ÁLBUM FOTOGRÁFICO

## SOLICITUD No. 34670

Fotografías para la Ilustración del accidente



**FOTOGRAFÍA NO. 6 PLANO GENERAL:** En esta fotografía se observa la posición final de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito.



**FOTOGRAFÍA NO. 7 PLANO GENERAL:** En esta fotografía complemento de la anterior se logra apreciar la posición final del vehículo no. 1 camión y vehículo no. 2 motocicleta involucrados en el accidente de tránsito.



**FOTOGRAFÍA NO. 8 PLANO COMPUESTO:** En esta fotografía se logran observar las características generales del vehículo no 1 camión (asegurado).

### CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTOR	COORDINADOR	RECURSOS ASIGNADOS	SOLICITUD CREADA POR
DIEGO MANUEL LÓPEZ MORALES	JEFERSON DAVID ROJAS LÓPEZ	BRAYAN LÓPEZ TAMAYO	EBANI MICHEL PADILLA

*Nota: La información (fotografías) contenida en este álbum es confidencial y de propiedad de IRSVIAL y la empresa contratante, está sujeta a cadena de custodia (art. 254 CPP) y hace parte de la evidencia de la defensa (art. 267 CPP), se prohíbe la utilización y/o divulgación por parte de terceros.*