



SIPO - CESVI COLOMBIA

Usuario	SEBASPUER	Consecutivo (Clave)	705311	Nro. Cierres	
Nombre	SEBASTIAN ARANGO PUERTA	Fecha Siniestro	24/08/2024	-Fecha Reg.	24/08/2024 11:02:34 a.m.
Empresa	VEHICULOS DEL CAMINO	Nro. Siniestro	530		
Ciudad	MEDELLIN	Cliente	JOSE HUMBERTO MEJIA RUIZ	Nro. Modificaciones	0

Analista **ANALISTA**

Vehículo Original

Marca	Mazda	Acabado	Tricapa		
Línea	3	Color	BLANCO		
Version	Touring Sedan 2.0L MT	Placa	JDO530		
VIN	3MZBM4278HM122506	Servicio	Particular		
Modelo	2017	Kilometraje		Amparo	DPV
Tipo Pintura	Base Agua				

Nombre del Taller: **AUTOLAND S.A.S**

Valor hora Carrocería **60.000**

Valor hora Pintura **60.000**

Observaciones Generales

I. SUSTITUCION - DESMONTAJE / MONTAJE (Carrocería y Mecánica)

S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre	S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre
S	BOMBILLO COCUYO		3	Nuevo	S	STOP DERECHO		1	Nuevo
S	CARETA SUPERIOR PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo	S	STOP IZQUIERDO		1	Nuevo
S	CLIP BOCEL - CLIP CARETA SUPERIOR		5	Nuevo	S	TAPA PLASTICA IZQUIERDA PARAGOLPES TRASERO		1	Nuevo
S	BROCHES PARAGOLPES DELANTERO		6	Nuevo	S	EMBLEMA PERSIANA		1	Nuevo
S	BROCHES GUARDAPOLVO PLASTICO DELANTERO DERECHO		10	Nuevo	S	PERSIANA		1	Nuevo
S	CUBIERTA PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo	S	PORTASTOP IZQUIERDO		1	Nuevo
S	DEPOSITO AGUA LAVAVIDRIO PANORAMICO DELANTERO		1	Nuevo	S	SOPORTE PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo
S	EXTENSION DERECHA GUARDAFANGO - EXT. BOCALLANTAS DEL RH		1	Nuevo	S	SOPORTE PARAGOLPES TRASERO		1	Nuevo
S	REMACHE CARROCERIA - REMACHE CARETA METALICO		5	Nuevo	S	CHAPA TAPA BAUL		1	Nuevo
S	ABSORBEDOR DE IMPACTOS PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo	S	TAPA BAUL		1	Nuevo
S	ARO SENSOR DE APROXIMACION - ARO SENSOR APROXIMACION DEL RH		1	Nuevo	S	LUZ REVERSA TAPA BAUL LADO DERECHO		1	Nuevo
S	BOCEL DERECHO BOMPER DELANTERO CROMADO		1	Nuevo	S	LUZ REVERSA TAPA BAUL LADO IZQUIERDO		1	Nuevo
S	SOPORTE GUARDAFANGO IZQUIERDO		1	Nuevo	S	LUZ DERECHA PLACA IDENTIFICACION VEHICULO		1	Nuevo
S	TAPA IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo	S	LUZ IZQUIERDA PLACA IDENTIFICACION VEHICULO		1	Nuevo
S	TAPA DERECHA PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo	D	SENSORES DE APROXIMACION - KIT		1	Nuevo
S	BISAGRA DERECHA COMPUERTA		1	Nuevo	D	SOPORTE GUARDAFANGO DERECHO		1	Nuevo
S	BISAGRA IZQUIERDA COMPUERTA		1	Nuevo	D	INSTALACION DE ALTA - RAMAL SENSORES REVERSA		1	Nuevo
S	CINTA ANTIGRAVILLA COSTADO IZQUIERDO PLATON		1	Nuevo	D	DUCTO DE TOMA DE AIRE		1	Nuevo
S	EMBLEMA LINEA COMPUERTA - EMBLEMA MARCA		1	Nuevo	D	ELECTROVENTILADOR RADIADOR		1	Nuevo
S	EMBLEMA LOGO MARCA COMPUERTA		1	Nuevo	D	SILENCIADOR TRASERO EXHOSTO		1	Nuevo
S	EMPAQUE ALOJAMIENTO COMPUERTA		1	Nuevo	D	REJILLA VENTILACION DERECHA PANEL TRASERO		1	Nuevo
S	EMPAQUE VIDRIO PANORAMICO TRASERO		1	Nuevo	D	REJILLA VENTILACION IZQUIERDA PANEL TRASERO		1	Nuevo
S	GUIA PLASTICA IZQUIERDA PARAGOLPES TRASERO - GUIA CENTRAL BOMPER TRASERO		1	Nuevo	D	SALPICADERA TRASERA DERECHA		1	Nuevo
S	SPOILER COMPUERTA		1	Nuevo	D	SALPICADERA TRASERA IZQUIERDA		1	Nuevo
S	TAPIZADO COMPUERTA		1	Nuevo	D	SENSOR APERTURA COMPUERTA		1	Nuevo
S	TAPA GUARNECIDO PANEL TRASERO		1	Nuevo	D	VARILLA DE APOYO CAPO		1	Nuevo
S	RODAMIENTO AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO		1	Nuevo	D	BOCEL IZQUIERDO BOMPER DELANTERO CROMADO		1	Nuevo
S	RODAMIENTO AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO		1	Nuevo	D	EMPAQUE CENTRAL CAPO		1	Nuevo
S	RODAMIENTO DELANTERO DERECHO		1	Nuevo	D	EMPAQUE DELANTERO DEL CAPO		1	Nuevo
S	RODAMIENTO DELANTERO IZQUIERDO		1	Nuevo	D	CONDENSADOR		1	Nuevo
S	PEGANTE VIDRIO (SIKAFLEX)		1	Nuevo	D	RADIADOR		1	Nuevo
S	LIQUIDO REFRIGERANTE		1	Nuevo	D	SOPORTES SUPERIORES RADIADOR		1	Nuevo
S	EMPAQUE TUBO DE ESCAPE		1	Nuevo	D	TUBERIA A/C		1	Nuevo
S	CALCOMANIA CAPO ACEITE		1	Nuevo	D	ENFOCADOR DERECHO RADIADOR		1	Nuevo
S	BOMBILLO EXPLORADORA (HALOGENO) - BOMBILLO EXPLORADORA LH		1	Nuevo	D	ENFOCADOR IZQUIERDO RADIADOR		1	Nuevo
S	CALCOMANIA CAPO PRECAUCION		1	Nuevo	D	GUARNECIDO INFERIOR COSTADO IZQUIERDO		1	Nuevo
S	BRAZO DE SUSPENSIÓN OSCILANTE POSTERIOR SUPERIOR DERECHO		1	Nuevo	D	GUARDAPOLVO PLASTICO DELANTERO DERECHO		1	Nuevo
S	BRAZO DE SUSPENSIÓN OSCILANTE POSTERIOR SUPERIOR IZQUIERDO		1	Nuevo	D	GUARDAPOLVO PLASTICO DELANTERO IZQUIERDO		1	Nuevo
S	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO		1	Nuevo	D	MARCO FRONTAL		1	Nuevo
S	FIJACION SUPERIOR AMORTIGUADOR DERECHO		1	Nuevo	D	TRAVIESA SUPERIOR FRONTAL		1	Nuevo
S	FIJACION SUPERIOR AMORTIGUADOR IZQUIERDO		1	Nuevo	D	CHAPA CAPO		1	Nuevo
S	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO		1	Nuevo	D	CUBIERTA PLASTICA CHAPA CAPO		1	Nuevo
S	AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO		1	Nuevo	D	DIRECCIONAL DERECHA PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo
S	AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO		1	Nuevo	D	DIRECCIONAL IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo
S					D	LUZ ANTINIEBLA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo
S					D	LUZ ANTINIEBLA DELANTERA IZQUIERDA		1	Nuevo
S					D	GUARDAPOLVO PLASTICO TRASERO DERECHO		1	Nuevo
S					D	GUARDAPOLVO PLASTICO TRASERO IZQUIERDO		1	Nuevo

S	BRAZO LONGITUDINAL TRASERO DERECHO.		1	Nuevo	D	REFLECTIVO DERECHO PARAGOLPES TRASERO		1	Nuevo
S	BRAZO LONGITUDINAL TRASERO IZQUIERDO.		1	Nuevo	D	REFLECTIVO IZQUIERDO PARAGOLPES TRASERO		1	Nuevo
S	BRAZO DE SUSPENSION OSCILANTE ANTERIOR INFERIOR TRASERO DERECHO		1	Nuevo	D	BOCEL MARCO VIDRIO PUERTA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo
S	BRAZO DE SUSPENSION OSCILANTE ANTERIOR INFERIOR TRASERO IZQUIERDO		1	Nuevo	D	BOCEL PUERTA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo
S	CAPO		1	Nuevo	D	BOCEL TRASERO MARCO VIDRIO PUERTA TRASERA DERECHA		1	Nuevo
S	MANGUETA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo	D	CHAPA PUERTA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo
S	MANGUETA DELANTERA IZQUIERDA		1	Nuevo	D	EMPAQUE CONTORNO PUERTA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo
S	ENFOCADOR INFERIOR RADIADOR		1	Nuevo	D	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DERECHO		1	Nuevo
S	GUIA LATERAL DERECHA PARAGOLPES TRASERO		1	Nuevo	D	LAMEVIDRIO INTERIOR PUERTA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo
S	GUARNECIDO PANEL TRASERO		1	Nuevo	D	LIMITADOR APERTURA PUERTA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo
S	GUIA LATERAL IZQUIERDA PARAGOLPES TRASERO		1	Nuevo	D	PUERTA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo
S	GUIA LATERAL DERECHA PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo	D	TAPIZADO PUERTA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo
S	GUIA LATERAL IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo	D	VIDRIO PUERTA DELANTERA DERECHA		1	Nuevo
S	GUARDAFANGO IZQUIERDO		1	Nuevo	D	VIDRIO PANORAMICO TRASERO		1	Nuevo
S	PANEL TRASERO		1	Nuevo					
S	PARAGOLPES DELANTERO		1	Nuevo					
S	PARAGOLPES TRASERO		1	Nuevo					

Observaciones

II. REPARACIÓN CARROCERÍA

Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre	Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre
COSTADO DERECHO		F2	5,82	5,82	Nuevo	PORTASTOP DERECHO		M1	1,80	1,80	Nuevo
COSTADO IZQUIERDO		F2	5,82	5,82	Nuevo	PUNTA CHASÍS TRASERA DERECHA		M1	2,05	2,05	Nuevo
GUARDAFANGO DERECHO		F1	4,23	4,23	Nuevo	PUNTA CHASÍS TRASERA IZQUIERDA		M1	2,05	2,05	Nuevo
PISO BAÚL		F1	4,87	4,87	Nuevo	TABLERO PUERTA DELANTERA DERECHA		L3	1,88	1,88	Nuevo

Observaciones

III. PINTURA

Tipo	Nombre de la pieza	Nivel daño	% P	Pint. Par.	Cierre
I	Piso Baúl	Fuerte			Nuevo
I	Punta Chasis Trasera Derecha	Fuerte			Nuevo
I	Punta Chasis Trasera Izquierda	Fuerte			Nuevo
M	Capó	Pieza Nueva	100		Nuevo
M	Costado Derecho Cuatro (4) Puertas	Daño Fuerte	100		Nuevo
M	Costado Izquierdo Cuatro (4) Puertas	Daño Fuerte	100		Nuevo
M	Guardafango Derecho	Daño Fuerte	100		Nuevo
M	Guardafango Izquierdo	Pieza Nueva	100		Nuevo
M	Panel Trasero	Pieza Nueva	100		Nuevo
M	Porta stop derecho	Daño Medio	100		Nuevo
M	Porta stop izquierdo	Pieza Nueva	100		Nuevo
M	Puerta Delanterá Derecha	Daño Leve	93		Nuevo
M	Tapa Baúl	Pieza Nueva	100		Nuevo
P	Paragolpes delantero	1 - Pieza Nueva No Imprimada		N	Nuevo
P	Paragolpes trasero	1 - Pieza Nueva No Imprimada		N	Nuevo
P	Spoiler tapa baúl	1 - Pieza Nueva No Imprimada		N	Nuevo

Observaciones

IV. OTRAS OPERACIONES

Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cant	Cierre
Otros Carroceria - BISAGRA CAPO RH Y LH -	1,50	90.000	0	90.000			1	Nuevo
Otros Carroceria - ESTIRAJE FUERTE -	3,50	210.000	0	210.000			1	Nuevo
Otros Carroceria - EXT. MET COSTADO LH -	1,80	108.000	0	108.000			1	Nuevo
Otros Carroceria - EXT. MET COSTADO RH -	1,80	108.000	0	108.000			1	Nuevo
Alineacion de la direccion - -	1,30	78.000	0	78.000			1	Nuevo
Carga aire acondicionado doble - -	3,00	180.000	0	180.000			1	Nuevo
Pintar - ARO SENSORES REVERSAX4	0,80	48.000	45.000	93.000			1	Nuevo
Pintar - BISAGRA CAPO LH Y RH	0,80	48.000	60.000	108.000			1	Nuevo
Pintar - CARETA SUP BOMPER DEL	1,00	60.000	80.000	140.000			1	Nuevo
Pintar - SENSORES DE REVERSAX4	1,00	60.000	60.000	120.000			1	Nuevo
Pintar - TAPA COMBUSTIBLE	0,80	48.000	45.000	93.000			1	Nuevo
Pintar - TAPA GANCHO TIRO DEL	0,50	30.000	45.000	75.000			1	Nuevo
Pintar - TAPA TIRO RH TRASERA	0,50	30.000	45.000	75.000			1	Nuevo
Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller		Cierre
ABSORBEDOR DE IMPACTOS PARAGOLPES DELANTERO	0,00	0	0	0				Nuevo
ARO SENSOR DE APROXIMACION - ARO SENSOR APROXIMACION DEL RH	0,00	0	0	0				Nuevo
BISAGRA DERECHA COMPUERTA	0,10	6.000	0	6.000				Nuevo
BISAGRA IZQUIERDA COMPUERTA	0,10	6.000	0	6.000				Nuevo
BOCEL DERECHO BOMPER DELANTERO CROMADO	0,00	0	0	0				Nuevo
BOCEL IZQUIERDO BOMPER DELANTERO CROMADO	0,00	0	0	0				Nuevo
BOMBILLO COCUYO	0,00	0	0	0				Nuevo

BOMBILLO EXPLORADORA (HALOGENO) - BOMBILLO EXPLORADORA LH	0,00	0	0	0		Nuevo
BRAZO DE SUSPENSIÓN OSCILANTE POSTERIOR SUPERIOR DERECHO	0,00	0	0	0		Nuevo
BRAZO DE SUSPENSIÓN OSCILANTE POSTERIOR SUPERIOR IZQUIERDO	0,00	0	0	0		Nuevo
BROCHES GUARDAPOLVO PLASTICO DELANTERO DERECHO	0,00	0	0	0		Nuevo
BROCHES PARAGOLPES DELANTERO	0,00	0	0	0		Nuevo
CALCOMANIA CAPO ACEITE	0,00	0	0	0		Nuevo
CALCOMANIA CAPO PRECAUCION	0,00	0	0	0		Nuevo
CARETA SUPERIOR PARAGOLPES DELANTERO	0,00	0	0	0		Nuevo
CINTA ANTIGRAVILLA COSTADO IZQUIERDO PLATÓN	0,00	0	0	0		Nuevo
CLIP BOCEL - CLIP CARETA SUPERIOR	0,00	0	0	0		Nuevo
CUBIERTA PARAGOLPES DELANTERO	0,00	0	0	0		Nuevo
DEPOSITO AGUA LAVAVIDRIO PANORAMICO DELANTERO	0,00	0	0	0		Nuevo
DUCTO DE TOMA DE AIRE	0,00	0	0	0		Nuevo
ELECTROVENTILADOR RADIADOR	1,20	72.000	0	72.000		Nuevo
EMBLEMA LINEA COMPUERTA - EMBLEMA MARCA	0,00	0	0	0		Nuevo
EMBLEMA LOGO MARCA COMPUERTA	0,30	18.000	0	18.000		Nuevo
EMPAQUE ALOJAMIENTO COMPUERTA	0,00	0	0	0		Nuevo
EMPAQUE TUBO DE ESCAPE	0,00	0	0	0		Nuevo
EMPAQUE VIDRIO PANORAMICO TRASERO	0,00	0	0	0		Nuevo
EXTENSION DERECHA GUARDAFANGO - EXT. BOCALLANTAS DEL RH	0,00	0	0	0		Nuevo
GUIA PLASTICA IZQUIERDA PARAGOLPES TRASERO - GUIA CENTRAL BOMPER TRASERO	0,00	0	0	0		Nuevo
INSTALACION DE ALTA - RAMAL SENSORES REVERSA	1,00	60.000	0	60.000		Nuevo
LIQUIDO REFRIGERANTE	0,00	0	0	0		Nuevo
PEGANTE VIDRIO (SIKAFLEX)	0,00	0	0	0		Nuevo
REJILLA VENTILACION DERECHA PANEL TRASERO	0,00	0	0	0		Nuevo
REJILLA VENTILACION IZQUIERDA PANEL TRASERO	0,00	0	0	0		Nuevo
REMACHE CARROCERIA - REMACHE CARETA METALICO	0,00	0	0	0		Nuevo
RODAMIENTO AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO	0,00	0	0	0		Nuevo
RODAMIENTO AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO	0,00	0	0	0		Nuevo
RODAMIENTO DELANTERO DERECHO	1,70	102.000	0	102.000		Nuevo
RODAMIENTO DELANTERO IZQUIERDO	1,70	102.000	0	102.000		Nuevo
SALPICADERA TRASERA DERECHA	0,00	0	0	0		Nuevo
SALPICADERA TRASERA IZQUIERDA	0,00	0	0	0		Nuevo
SENSOR APERTURA COMPUERTA	0,00	0	0	0		Nuevo
SENSORES DE APROXIMACION - KIT	1,00	60.000	0	60.000		Nuevo
SILENCIADOR TRASERO EXHOSTO	0,60	36.000	0	36.000		Nuevo
SOPORTE GUARDAFANGO DERECHO	0,30	18.000	0	18.000		Nuevo
SOPORTE GUARDAFANGO IZQUIERDO	0,30	18.000	0	18.000		Nuevo
SPOILER COMPUERTA	0,00	0	0	0		Nuevo
TAPA DERECHA PARAGOLPES DELANTERO	0,00	0	0	0		Nuevo
TAPA GUARNECIDO PANEL TRASERO	0,00	0	0	0		Nuevo
TAPA IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO	0,00	0	0	0		Nuevo
TAPIZADO COMPUERTA	0,00	0	0	0		Nuevo
VARILLA DE APOYO CAPO	0,00	0	0	0		Nuevo

Observaciones

V. RESUMEN VALORACIÓN

	<u>Sustitución Carrocería</u>	<u>Sustitución Mecánica</u>	<u>Reparación Carrocería</u>
Tiempo en horas	20,44	6,65	26,59
Valor en pesos	1.226.316	398.802	1.595.173

TOTAL SUSTITUCION CARROCERÍA Y MECÁNICA

3.220.291

<u>Baremo de Pintura</u>	<u>Piezas Metálicas</u>	<u>Piezas Plásticas</u>	<u>Piezas Interiores</u>	<u>TOTAL BAREMO PINTURA</u>
Tiempo en horas	26,52	3,80	2,28	32,60
Tiempo en \$	1.591.200	228.000	136.800	1.956.000
Materiales	1.547.118	758.117	62.553	2.367.788
Valor	3.138.318	986.117	199.353	4.323.788

<u>Otras Operaciones</u>	<u>Carrocería</u>	<u>Electromecánica</u>	<u>Pintura</u>	<u>TOTAL OTRAS OPERAC.</u>
En el Taller	642.000	630.000	704.000	1.976.000
T.O.T				
Insumos				
Total Otras Operaciones	642.000	630.000	704.000	1.976.000

TOTAL VALORACIÓN (ANTES DE IVA)

9.520.079,00

REPUESTOS

0,00

IVA (19%)

1.808.815,00

ARREGLO DIRECTO

TOTAL VALORACION (DESPUES DE IVA)

11.328.894,00

TODO COSTO REPUESTOS

TODO COSTO MANO DE OBRA

Firma del Perito

Firma Responsable Taller

Firma Cliente

Cierre Peritacion 

Valor Aproximado de Repuestos

Guarda Vr Aprox

Todo Costo

Todo Costo

Otras Opciones

Cotizacion u Orden de Trabajo

Clasificacion de peritacion

Envía Correo Electrónico