



SIPO - CESVI COLOMBIA

Usuario

NRPACHECO

Nombre

NESTOR RICARDO PACHECO

Empresa

LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

Ciudad

BOGOTA

Analista

NESTOR RICARDO PACHECO

Consecutivo (Clave)

609583

Fecha Siniestro

15/08/2024

Nro. Siniestro

10305331

Cliente

AA022298

Nro. Cierres

0

-Fecha Reg.

5/11/2024 3:45:57 p.m.

Nro. Modificaciones

0

Vehículo Original

Marca

Mazda

Acabado

Tricapa

Denuncia Adicional

Linea

3

Color

BLANCO

vr Estimado Pesado

Version

Touring Sedan 2.0L MT

Placa

JDO530

VIN

3MZBM4276HM122506

Servicio

Particular

Modelo

2017

Kilometraje

Amparo

RC

Tipo Pintura

Base Agua

Nombre del Taller:

AUTOMOTORES FUJIYAMA

Valor hora Carrocería

48.000

Valor hora Pintura

48.000

Observaciones Generales

I. SUSTITUCION - DESMONTAJE / MONTAJE (Carrocería y Mecánica)

S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre	S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre
S	BISAGRA DERECHA TAPA BAUL		1	0	S	PARAGOLPES DELANTERO		1	0
S	BISAGRA IZQUIERDA TAPA BAUL		1	0	S	PARAGOLPES TRASERO		1	0
S	BOCEL TAPA BAUL		1	0	S	BOCEL DERECHO PERSIANA		1	0
S	SELLANTE ULTRA		1	0	S	EMBLEMA PERSIANA		1	0
S	DEPOSITO AGUA LAVAVIDRIO PANORAMICO DELANTERO		1	0	S	PERSIANA		1	0
S	ABSORBEDOR DE IMPACTOS INFERIOR PARAGOLPES DELANTERO - ABSORVEDOR TIPO M		1	0	S	SOPORTE DERECHO PERSIANA		1	0
S	BROCHES PUNTERAS / CLIPS - PARAGOLPES DELANTERO		10	0	S	PORTASTOP DERECHO		1	0
S	ABSORBEDOR DE IMPACTOS PARAGOLPES DELANTERO - ABSORVEDOR DE IMPACTOS PLASTICO		1	0	S	PORTASTOP IZQUIERDO		1	0
S	GUIA LATERAL DERECHA PARAGOLPES TRASERO		1	0	S	EMPAQUE ALOJAMIENTO TAPA BAUL		1	0
S	GUIA LATERAL IZQUIERDA PARAGOLPES TRASERO		1	0	S	STOP IZQUIERDO		1	0
S	FAROLA DERECHA		1	0	S	CHAPA TAPA BAUL		1	0
S	GUIA LATERAL DERECHA PARAGOLPES DELANTERO		1	0	S	LUZ REVERSA TAPA BAUL LADO DERECHO		1	0
S	PANEL TRASERO		1	0	S	LUZ REVERSA TAPA BAUL LADO IZQUIERDO		1	0
					S	TAPA BAUL		1	0

Observaciones

II. REPARACIÓN CARROCERÍA

Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre	Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre
CAPÓ		F1	5,88	5,38	0	COSTADO IZQUIERDO		M3	3,66	3,66	0
COSTADO DERECHO		M3	3,66	3,66	0	GUARDAFANGO DERECHO		M1	2,47	2,72	0

Observaciones

III. PINTURA

Tipo	Nombre de la pieza	Nivel daño	% P	Pint. Par.	Cierre
M	Capó	Daño Fuerte	100		0
M	Costado Derecho Cuatro (4) Puertas	Daño Medio	100		0
M	Costado Izquierdo Cuatro (4) Puertas	Daño Medio	100		0
M	Guardafango Derecho	Daño Medio	100		0
M	Panel Trasero	Pieza Nueva	100		0
M	Porta stop derecho	Pieza Nueva	100		0
M	Porta stop izquierdo	Pieza Nueva	100		0
M	Tapa Baúl	Pieza Nueva	100		0
P	Paragolpes delantero	1 - Pieza Nueva No Imprimada		N	0
P	Paragolpes trasero	1 - Pieza Nueva No Imprimada		N	0
P	Spoiler tapa baúl	2 - Pieza Nueva Imprimada		N	0

Observaciones

IV. OTRAS OPERACIONES

Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cant	Cierre
Otros Carroceria - CANAL VERTEAGUAS DERECHO -	1,50	72.000	0	72.000			1	0
Otros Carroceria - CANAL VERTEAGUAS IZQUIERDO -	1,50	72.000	0	72.000			1	0
Otros Carroceria - ESTIRAJE SECCION TRASERA -	2,00	96.000	0	96.000			1	0
Pintar - BISAGRA TAPA BAUL DERECHA	0,80	38.400	0	38.400			1	0
Pintar - BISAGRA TAPA BAUL IZQUIERDA	0,80	38.400	0	38.400			1	0

Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cierre
ABSORBEDOR DE IMPACTOS INFERIOR PARAGOLPES DELANTERO - ABSORVEDOR TIPO M	0,00	0	0	0			0
ABSORBEDOR DE IMPACTOS PARAGOLPES DELANTERO - ABSORVEDOR DE IMPACTOS PLASTICO	0,00	0	0	0			0
BISAGRA DERECHA TAPA BAUL	0,10	4.800	0	4.800			0
BISAGRA IZQUIERDA TAPA BAUL	0,10	4.800	0	4.800			0
BOCEL TAPA BAUL	0,00	0	0	0			0
BROCHES PUNTERAS / CLIPS - PARAGOLPES DELANTERO	0,00	0	0	0			0
DEPOSITO AGUA LAVAVIDRIO PANORAMICO DELANTERO	0,00	0	0	0			0
SELLANTE ULTRA	0,00	0	0	0			0

Observaciones

V. RESUMEN VALORACIÓN

	Sustitución Carrocería	Sustitución Mecánica	Reparación Carrocería
Tiempo en horas	17,03	0,00	14,02
Valor en pesos	817.657		672.802

TOTAL SUSTITUCION CARROCERÍA Y MECÁNICA1.490.459

Baremo de Pintura	Piezas Metálicas	Piezas Plásticas	Piezas Interiores	TOTAL BAREMO PINTURA
Tiempo en horas	24,08	3,83	0,00	27,91
Tiempo en \$	1.155.634	183.840		1.339.474
Materiales	1.267.748	665.181		1.932.929
Valor	2.423.382	849.021		3.272.403

Otras Operaciones	Carrocería	Electromecánica	Pintura	TOTAL OTRAS OPERAC.
En el Taller	249.600		76.800	326.400
T.O.T				
Insumos				
Total Otras Operaciones	249.600		76.800	326.400

TOTAL VALORACIÓN (ANTES DE IVA)5.089.261,00
REPUESTOS0,00

IVA (19%)966.960,00

ARREGLO DIRECTO
TOTAL VALORACION (DESPUES DE IVA)6.056.221,00

TODO COSTO REPUESTOS
TODO COSTO MANO DE OBRA

NUM. FACTURA
vrAUTORIZADO FACTURA

Firma del Perito

Firma Responsable Taller

Firma Cliente

Cierre Peritacion



Valor Aproximado de Repuestos

Todo Costo

Otras Opciones

Cotizacion u Orden de Trabajo

Tipo peritación

Clasificacion de peritacion

Facturacion Mano Obra

Envía Correo Electrónico

Guarda Vr Aprox

Todo Costo