


# Seguimiento de la Peritacion

 menu inicio

NRPACHECO NESTOR RICARDO PACHECO LA EQUIDAD SEGUROS O.C. BOGOTA

cerrar sesión

Clave:

609583

Placa:

JDO530

Vehiculo:

Mazda 3

Fotografías



 menu inicio

NRPACHECO NESTOR RICARDO PACHECO LA EQUIDAD SEGUROS O.C. BOGOTA

# Seguimiento de la Peritacion

Ultimo inicio de sesión: 26/11/2024 10:00:11 a.m. | IP: 192.168.58.4 | Fecha Actual: 26/11/2024 04:57:51 p.m.

Clave:

609583

Placa:

JDO530

Vehiculo:

Mazda 3

Fotografías



cerrar sesión



Retiro  
vehículo  
sin  
reparar



Reingreso  
vehículo



Carrocería



Pintura



Armado



Terminación  
de  
reparación  
(taller)



Entrega  
vehículo



Otro

Codigo	Motivo	Detalles	Fecha - Hora	Usuario
14309110	Fecha Siniestro		15/08/2024 12:00:00 a.m.	NESTOR RICARDO PACHECO GUZMAN
14309111	Reclamación		10/10/2024 12:00:00 a.m.	NESTOR RICARDO PACHECO GUZMAN
14309155	Análisis de Riesgo	caso 210352 RCE DAÑOS CON DEDUCIBLE. PARA VALORACION DAÑOS	5/11/2024 4:04:00 p.m.	NESTOR RICARDO PACHECO
14316548	Llegada al Taller	VH INGRESA A VALORACIÓN DE DAÑOS	15/11/2024 4:56:00 p.m.	ZUGEY ACUÑA
14316696	Peritación		16/11/2024 10:04:06 a.m.	DAIRON ALBERTO IMITOLA MENDOZA
14316715	Cambio de Cotizacion a Orden de Trabajo	Cambio a orden de trabajo	16/11/2024 10:56:00 a.m.	DAIRON ALBERTO IMITOLA MENDOZA

14316716	Fecha de Cierre Peritación	Cierre Peritacion	16/11/2024 10:56:37 a.m.	DAIRIMITO
14316717	Fecha de Cierre Peritación		16/11/2024 10:57:13 a.m.	DAIRON ALBERTO IMITOLA MENDOZA
14316718	Fecha Inicio Subasta		16/11/2024 10:57:13 a.m.	DAIRON ALBERTO IMITOLA MENDOZA
14316721	Informativo	Buen Día. Se realiza cargue de valoración de daños del vehíuclo de placa JDO530 vehículo revisado en el taller Automotroes Fujiyama. Se valida daños parte posterior y delantero del vehículo. Daños parte posterior como panel trasero, paragolpes trasero, tapa baúl, costado derecho, costado izquierdo, portastop derecho, portastop izquierdo, Stop izquierdo afectado, luces de reversa tapa baúl derecho e izquierda. Así mismo bocel tapa baúl afectado. Con respecto a la parte delantera se toma en cuenta los daños parte central y parte delantera derecha los cuales se ven afectados la farola derecha, paragolpes delantero, guardafango derecho, persiana, bocel persiana derecho, absorvedor de impacto plásticos tipo M como el absorvedor de impactos central plástico. Nota el vehículo presenta varias preexistencias, como daños en paral panoramico delantero derecho. Vidrio panoramico derecho roto, espejo retrovisor derecho desprendido, como asi mismo el guardafango izquierdo doblado y daño puntual en paragolpes delantero lado izquierdo daño no presentado durante la colisión. Vehíuclo retirado por el tercero afectado	16/11/2024 11:16:00 a.m.	DAIRON ALBERTO IMITOLA MENDOZA
14316722	Informativo	Buen Día. Se realiza cargue de valoración de daños del vehíuclo de placa JDO530 vehículo revisado en el taller Automotroes Fujiyama. Se valida daños parte posterior y delantero del vehículo. Daños parte posterior como panel trasero, paragolpes trasero, tapa baúl, costado derecho, costado izquierdo, portastop derecho, portastop izquierdo, Stop izquierdo afectado, luces de reversa tapa baúl derecho e izquierda. Así mismo bocel tapa baúl afectado. Con respecto a la parte delantera se toma en cuenta los daños parte central y parte delantera derecha los cuales se ven afectados la farola derecha, paragolpes delantero, guardafango derecho, persiana, bocel persiana derecho, absorvedor de impacto plásticos tipo M como el absorvedor de impactos central plástico. Nota el vehículo presenta varias preexistencias, como daños en paral panoramico delantero derecho. Vidrio panoramico derecho roto, espejo retrovisor derecho desprendido, como asi mismo el guardafango izquierdo doblado y daño puntual en paragolpes delantero lado izquierdo daño no presentado durante la colisión. Vehíuclo retirado por el tercero afectado	16/11/2024 11:16:00 a.m.	DAIRON ALBERTO IMITOLA MENDOZA
14317013	Cotización Repuestos		18/11/2024 9:21:07 a.m.	
14317113	Fecha de Cierre Peritación		18/11/2024 10:33:26 a.m.	Carlos Alberto Neira
14317114	Fecha Inicio Subasta		18/11/2024 10:33:26 a.m.	Carlos Alberto Neira
14317267	Cotización Repuestos		18/11/2024 12:26:40 p.m.	
14317362	Cotización Repuestos		18/11/2024 1:44:28 p.m.	
14319316	Retiro Vehículo Asegurado sin reparar	Retiro del vehículo tercero sin reparar el día 15 de Noviembre 2024	20/11/2024 10:11:00 a.m.	DAIRON ALBERTO IMITOLA MENDOZA
14323513	Análisis de Riesgo	Se indemnizará caso en dinero	26/11/2024 4:35:00 p.m.	NESTOR RICARDO PACHECO

Declaración del  
asegurado:

BUS GOLPEA VEHICULO EN LA PARTE TRASERA  
JOSE HUMBERTO MEJIA RUIZ



CESVI COLOMBIA S.A. - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

