

## ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Imagen No. 1 capturada el día 26 de marzo de 2023 a las 7:56 de la mañana.

En la imagen se evidencia la ubicación del hueco en la vía, causante del accidente de tránsito, existente en la Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali, además se observa como referencia una casa esquinera, la cual tiene una de sus paredes pintada con color azul y blanco, donde se ilustra con letras blancas la palabra “CENAL”; también, en el lugar de los hechos se encuentra presente el testigo Edmundo Pai Cortes, identificado con el número de cédula 87.433.735 de Barbacoas, quien da autenticidad de la imagen.



capturada en moto g<sup>8</sup> plus

26 de marzo de 2023 7:56 a. m.

Imagen No. 2 capturada el día 26 de marzo de 2023 a las 7:53 de la mañana.

En la imagen se evidencia la ubicación del hueco en la vía, causante del accidente de tránsito, existente en la Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali, además se observa como referencia una casa esquinera, la cual tiene una de sus paredes pintada con color azul y blanco, donde se ilustra con letras blancas la palabra "CENAL"; también, en el lugar de los hechos se encuentra presente el testigo Edmundo Pai Cortes, identificado con el número de cédula 87.433.735 de Barbacoas, quien da autenticidad de la imagen.





Imagen No. 3 capturada el día 26 de marzo de 2023 a las 7:51 de la mañana.

En la imagen se evidencia el mal estado de la vía, sin señalización alguna de precaución ni de la existencia del hueco causante del accidente de tránsito, ubicado en la Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali; además, al lado izquierdo de la imagen se observa como referencia una casa esquinera, la cual tiene una de sus paredes pintada con color azul y blanco, donde se ilustra con letras blancas la palabra “CENAL”; también, en el lugar de los hechos se encuentra presente el testigo Edmundo Pai Cortes, identificado con el número de cédula 87.433.735 de Barbacoas, quien da autenticidad de la imagen.



capturada en moto g<sup>s</sup> plus

26 de marzo de 2023 7:51 a. m.

Imagen No. 4 capturada el día 26 de marzo de 2023 a las 7:49 de la mañana.

En la imagen se evidencia el mal estado de la vía, sin señalización alguna de precaución ni de la existencia del hueco causante del accidente de tránsito, ubicado en la Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali; además, al lado izquierdo de la imagen se observa como referencia una casa esquinera, la cual tiene una de sus paredes pintada con color azul y blanco, donde se ilustra con letras blancas la palabra “CENAL”; también, en el lugar de los hechos se encuentra presente el testigo Edmundo Pai Cortes, identificado con el número de cédula 87.433.735 de Barbacoas, quien da autenticidad de la imagen.





Imagen No. 5 capturada el día 26 de marzo de 2023 a las 7:43 de la mañana.

En la imagen se evidencia la ubicación del hueco en la vía, causante del accidente de tránsito, existente en la Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali, además se observa como referencia una casa esquinera, la cual tiene una de sus paredes pintada con color azul y blanco, donde se encuentra pintado con letras blancas la palabra "CENAL"; también, en el lugar de los hechos se encuentra presente el testigo Edmundo Pai Cortes, identificado con el número de cédula 87.433.735 de Barbacoas, quien da autenticidad de la imagen.



Imagen No. 6 capturada el día 26 de marzo de 2023 a las 7:45 de la mañana.

En la imagen se observa el mal estado de la vía, sin señalización alguna de precaución ni de la existencia del hueco causante del accidente de tránsito, ubicado en la Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali; además, en el lugar de los hechos se encuentra presente el testigo Edmundo Pai Cortes, identificado con el número de cédula 87.433.735 de Barbacoas, quien da autenticidad de la imagen.





Imagen No. 7 capturada el día 26 de marzo de 2023 a las 7:44 de la mañana.

En la imagen se observa la ubicación del hueco en la vía, causante del accidente de tránsito, existente en la Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali, además se observa como referencia una casa esquinera, la cual tiene una de sus paredes pintada con color azul y blanco, donde se encuentra pintado con letras blancas la palabra "CENAL"; también, en el lugar de los hechos se encuentra presente el testigo Edmundo Pai Cortes, identificado con el número de cédula 87.433.735 de Barbacoas, quien da autenticidad de la imagen.



Imagen No. 8 capturada el día 26 de marzo de 2023 a las 7:43 de la mañana.

En la imagen se evidencia la ubicación del hueco en la vía, causante del accidente de tránsito, existente en la Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali, además se observa como referencia una casa esquinera, la cual tiene una de sus paredes pintada con color azul y blanco, donde se encuentra pintado con letras blancas la palabra "CENAL"; también, en el lugar de los hechos se encuentra presente el testigo Edmundo Pai Cortes, identificado con el número de cédula 87.433.735 de Barbacoas, quien da autenticidad de la imagen.





Imagen No. 9 capturada el día 26 de marzo de 2023 a las 7:48 de la mañana.

En la imagen se observa con claridad la ubicación del hueco en la vía, causante del accidente de tránsito, existente en la Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali, además, en el lugar de los hechos se encuentra presente el testigo Edmundo Pai Cortes, identificado con el número de cédula 87.433.735 de Barbacoas, quien da autenticidad de la imagen.



FIN ÁLBUM FOTOGRÁFICO




## ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE GOOGLE MAPS

Este álbum tiene como finalidad dar claridad sobre la ubicación del lugar de los hechos, donde se encuentra actualmente el hueco en la vía causante del accidente de tránsito, correspondiente a la dirección Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali; las siguientes imágenes fueron capturadas desde Google Maps en su opción Street view, teniendo en cuenta que su contenido fue modificado por última vez en el año 2019, por tal razón, no se aprecia el hueco que actualmente existe en la vía.

### Imagen No. 1 Opción Street View.

En la imagen se observa la dirección Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali, donde se encuentra actualmente el hueco en la vía causante del accidente de tránsito.




### LINK O HIPERVÍNCULO DE REFERENCIA:

[https://www.google.com/maps/place/Av.+Cdad.+de+Cali+%26+Cra.+28g.+El+Poblado+II,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4132095,-76.4904325,3a,75y,45.72h,90.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdFw\\_ZIN5Ss75J5fTjPoCTQ!2e0!7i13312!8i6656!4m7!3m6!1s0x8e30a730086d96bb:0xb2d17186c0ddb443!8m2!3d3.4134069!4d-76.4902087!10e5!16s%2Fg%2F11f30bmg56](https://www.google.com/maps/place/Av.+Cdad.+de+Cali+%26+Cra.+28g.+El+Poblado+II,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4132095,-76.4904325,3a,75y,45.72h,90.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdFw_ZIN5Ss75J5fTjPoCTQ!2e0!7i13312!8i6656!4m7!3m6!1s0x8e30a730086d96bb:0xb2d17186c0ddb443!8m2!3d3.4134069!4d-76.4902087!10e5!16s%2Fg%2F11f30bmg56)

## Imagen No. 2 Opción Street View.

En la imagen se observa la dirección Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali, donde se encuentra actualmente el hueco en la vía causante del accidente de tránsito.




### LINK O HIPERVÍNCULO DE REFERENCIA:

<https://www.google.com/maps/place/Cra.+28g+%26+Av.+Cdad.+de+Cali.+El+Poblado+II,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4132782,-76.4903623,3a,75y,61.59h,80.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1shh9iZmBqGjMs99bDG0ADoA!2e0!7i13312!8i6656!4m7!3m6!1s0x8e30a730086d96bb:0xb2d17186c0ddb443!8m2!3d3.4134069!4d-76.4902087!10e5!16s%2Fg%2F11f30bmg56>



### Imagen No. 3 Opción Street View.

En la imagen se observa la dirección Avenida Ciudad de Cali (calle 83) entre carrera 29 y 28G, sentido sur - norte del Distrito Especial de Santiago de Cali, donde se encuentra actualmente el hueco en la vía causante del accidente de tránsito.



#### LINK O HIPERVÍNCULO DE REFERENCIA:

<https://www.google.com/maps/place/Cra.+28g+%26+Av.+Cdad.+de+Cali,+El+Poblado+II,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4134205,-76.4902099,3a,75y,222.44h,78.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1sg0a4q4u24fw3y9zwEZ7wmg!2e0!7i13312!8i6656!4m7!3m6!1s0x8e30a730086d96bb:0xb2d17186c0ddb443!8m2!3d3.4134069!4d-76.4902087!10e5!16s%2Fq%2F11f30bmg56>

FIN ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE GOOGLE MAPS