



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-9873

Fecha: 2023-05-23

Calificación:

GENERÓ: DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ

RESPONSABLE: LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

## ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

## TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: favor revisar fuga de aire en valvula

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-23

FECHA Y HORA DE INICIO: 2023-05-23 15:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2023-05-23 16:00

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 01:00:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 01:00:00

CLASIFICACIÓN 1: MECANICO

SOLICITADO POR: Gustavo Alexander Gomez

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 5317

FECHA DEL EVENTO: 2023-05-23 11:56

NOTAS:

## INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
5317	Gustavo Alexander Gomez

## SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Procedimiento	se baja leva y se baja altura en punto superior. , ajuste en freno , ensayos y seguimiento.

TIPO DE FALLA: MECÁNICO

CAUSA DE FALLA: ACCESORIOS

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO

SEVERIDAD DE LAS FALLAS:

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00

TIPO DE DAÑO CAUSADO:

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Técnico Experto B	1	N/A	1	Recursos Humanos	LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

luis

DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ

LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

Aceptado Por

Validado Por

Realizado Por