



VINUS S.A.S
CONCESIÓN VÍAS DEL NUS



Agencia Nacional de
Infraestructura

INFORME
EVENTO OCURRIDO EN LA UNIDAD FUNCIONAL 2

Fecha: sábado, 10 de octubre de 2020

Actividad: Señalización y puesta en operación

Participantes:

Nombre	Cargo	Entidad
Blas Pedrozo	Subdirector Operación y Mantenimiento	Vinus
Héctor Espinosa	Ingeniero Residente	Vinus
Angelica Cuellar	Profesional SST	Sp Ingenieros
Jhon Herrera	Intendente Barbosa	Policía de Tránsito y Transporte

Siendo las 13:00 horas se procedió con la instalación de la señalización respectiva para iniciar con la circulación de vehículos en la unidad Funcional 2 calzada izquierda entre los Pr21+280 y Pr23+700 sentido sur-norte. Se concibió como un para vial usando la ruta 6205 en sentido norte-sur y la ruta 6205A calzada izquierda de la uf2 en sentido sur-norte.

La inclusión de los vehículos a la calzada izquierda de la UF2 en sentido sur-norte se realizó a la altura del PR35+700 de la ruta 6205, con la instalación de la siguiente señalización:





VINUS S.A.S
CONCESIÓN VÍAS DEL NUS



Agencia Nacional de
Infraestructura

La incorporación nuevamente de los vehículos a la ruta 6205 sentido sur-norte se realizó a través del lazo 3 en el PR38+250 de la ruta 6205, donde se instaló la siguiente señalización la cual indicaba a los usuarios que transitaban en sentido norte-sur que debían continuar su trayecto por la ruta Nacional 6205:

Sentido norte-sur

- 2 señales SRO-01 (Vía cerrada)
- 1 barricada con señal SRO-02 (Desvío)





VINUS S.A.S
CONCESIÓN VÍAS DEL NUS



Agencia Nacional de
Infraestructura

Fecha: domingo, 11 de octubre al miércoles, 21 de octubre de 2020

Durante estas fechas la operación de la vía se efectuó sin ninguna novedad, con supervisión por parte del área de operaciones, del Ing. Héctor Espinosa y de la policía de tránsito y transporte jurisdicción Barbosa.

Fecha: miércoles, 21 de octubre de 2020


El miércoles 21 de octubre del año en curso, aproximadamente a las 19:30 horas, somos informados de un accidente en el sector de Vegas de Porce por la doble calzada nueva, llamada Unidad Funcional 2, aproximadamente en el PR 22+400. El accidente ocurrido fue entre un vehículo tipo camioneta de placas DDU 710 con una motocicleta de placas TMA 82C, en donde el conductor de la moto fallece en el lugar.

Al parecer el accidente fue encontrado por la policía de vigilancia, quienes reportan a la policía de tránsito de la jurisdicción de Barbosa (Pescaíto), los cuales se encargan de todo el proceso y levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con la hipótesis manejada en el sitio, la motocicleta circulaba en sentido hacia Porce (contravía) y tiene un choque frontal-lateral derecha con la camioneta que se dirigía en sentido hacia Cisneros. Cabe anotar, que el flujo vehicular habilitado por la doble calzada nueva estaba en sentido Porce-Cisneros, desde el viernes 9 de octubre de 2020.

De acuerdo con lo anterior, se adjunta lo siguiente:

- Croquis realizado por la policía de tránsito de la jurisdicción.
- Registro fotográfico del evento.


HECTOR ESPINOSA
1093220593

